



312431T

DE

Hydraulisches Mehrkomponenten-Dosiergerät mit Materialerwärmung. Zum Auftragen von PU-Schäumen und Polykarbamid-Materialien. Anwendung nur durch geschultes Personal.


Nicht für den Einsatz in explosiven Umgebungen.



Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen in dieser Anleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Informationen zu den einzelnen Modellen sowie über die jeweiligen 3 zulässigen Betriebsüberdrücke und Zulassungen sind auf Seite enthalten.







Inhaltsverzeichnis

Modellen	Reparatie	28
Meegeleverde handleidingen 5	Drukontlastingsprocedure	28
Gerelateerde handleidingen 5	Spoelen	29
Waarschuwingen 6	Doseerpompen	29
Diagnostische codes in verband	Stroomonderbrekingsmodule	31
met de temperatuurregeling 9	Elektromotor	32
E01: Hoge vloeistoftemperatuur 9	Motorbesturingskaart	33
E02: Hoge zonestroom 10	Drukomzetters	35
E03: Geen zonestroom 10	Elektrische ventilator	35
E04: Vloeistoftemperatuursensor (VTS) of	Temperatuurregelmodule	36
thermokoppel niet aangesloten 11	Primaire verwarmingsapparaten	38
E05: Printplaat oververhit	Verwarmde slang	40
E06: Communicatiekabel niet aangesloten 11	Vloeistoftemperatuursensor (VTS)	41
Diagnostische codes in verband	Displaymodule	43
met de motorbesturing	Inlaatvloeistoffilterscherm	45
Alarmsignalen	Pompsmering	45
Waarschuwingen	Hydraulische vloeistof en	
E21: Geen drukomzetter component A 13	filter vervangen	46
E22: Geen drukomzetter component B 13	Onderdelen	48
E23: Hoge vloeistofdruk	Onderdelen gebruikt voor alle modellen	54
E24: Drukverschil	Onderdelen die per model verschillen	56
E27: Hoge motortemperatuur	Subassemblages	59
E30: Kortstondig communicatieverlies 15	Assemblage van doseerapparaat	59
E31: Storing omkeerschakelaar pomplijn/schakelt te	10,2 kW en 6,0 kW verwarmingsapparat	en61
vaak	8,0 kW dubbele zone verwarmingsappa	raat 62
E99: Communicatieverlies	7,65 kW enkele zone verwarmingsappar	aat 63
Opheffen van storingen	Hydraulische cilinder	64
Reactor elektronische inrichting	Display	65
Primaire verwarmingsapparaten (A en B) 19	Temperatuurregeling	66
Verwarmingssysteem van de leiding	Vloeistofverdeler	67
Hydraulische aandrijving	Stroomonderbrekingsmodules	68
Doseersysteem	Afmetingen	73
Duscersysteem	Technische gegevens	74
	Standaardgarantie van Graco	76
	Informatie over Graco	76

Modelle

SERIE H-25

Artikel-Nr. , Serie	•			Wattleistung Primär-	Förder- leistung ◆ kg/min	pro DH (A+B)	Hydraulisches Verdichtungs-	
255400, F	69	230 V (1)	15.960	8.000	10 (22)	0,24 (0,063)	1,91:1	13,8 (138, 2.000)
255401, F	46	230 V (3)	15.960	8.000	10 (22)	0,24 (0,063)	1,91:1	13,8 (138, 2.000)
255402, F	35	400 V (3)	15.960	8.000	10 (22)	0,24 (0,063)	1,91:1	13,8 (138, 2.000)
255406, F	100	230 V (1)	23.260	15.300	10 (22)	0,24 (0,063)	1,91:1	13,8 (138, 2.000)
255407, F	59	230 V (3)	23.260	15.300	10 (22)	0,24 (0,063)	1,91:1	13,8 (138, 2.000)
255408, F	35	400 V (3)	23.260	15.300	10 (22)	0,24 (0,063)	1,91:1	13,8 (138, 2.000)

SERIE H-40

Artikel-Nr.,		_		g Primär-	Max. Förder-	pro DH (A+B)	Hydraulisches Verdichtungs-	
★253400, E	100	230 V (1)	23.100	12.000	20 (45)	0,24 (0,063)	1,91:1	13,8 (138, 2.000)
253401, E	71	230 V (3)	26.600	15.300	20 (45)	0,24 (0,063)	1,91:1	13,8 (138, 2.000)
253402, E	41	400 V (3)	26.600	15.300	20 (45)	0,24 (0,063)	1,91:1	13,8 (138, 2.000)
253407, E	95	230 V (3)	31.700	20.400	20 (45)	0,24 (0,063)	1,91:1	13,8 (138, 2.000)
253408, E	52	400 V (3)	31.700	20.400	20 (45)	0,24 (0,063)	1,91:1	13,8 (138, 2.000)

SERIE H-50

Artikel-Nr.,	Volllast Spitzen- Ampere* pro Phase	. •		Primär-	Max. Förder-	pro DH (A+B)	Hydraulisches Verdichtungs-	
★253725, E	100	230 V (1)	23.100	12.000	24 (52)	0,28 (0,073)	1,64:1	11,7 (117,1.700)
253726, E	71	230 V (3)	26.600	15.300	24 (52)	0,28 (0,073)	1,64:1	13,8 (138, 2.000)
253727, E	41	400 V (3)	26.600	15.300	24 (52)	0,28 (0,073)	1,64:1	13,8 (138, 2.000)
256505, E	95	230 V (3)	31.700	20.400	24 (52)	0,28 (0,073)	1,64:1	13,8 (138, 2.000)
256506, E	52	400 V (3)	31.700	20.400	24 (52)	0,28 (0,073)	1,64:1	13,8 (138, 2.000)

SERIE H-XP2

Artikel-Nr.,	Volllast Spitzen- Ampere* pro Phase			g Primär-	Max. Förder- leistung ◆	pro DH (A+B)	Hydraulisches Verdichtungs-	
255403, F	100	230 V (1)	23.260	15.300	5,7 (1,5)	0,16 (0,042)	2,79:1	24,1 (241, 3.500)
255404, F	59	230 V (3)	23.260	15.300	5,7 (1,5)	0,16 (0,042)	2,79:1	24,1 (241, 3.500)
255405, F	35	400 V (3)	23.260	15.300	5,7 (1,5)	0,16 (0,042)	2,79:1	24,1 (241, 3.500)

SERIE H-XP3

Artikel-Nr.	Ampere*		Wattleistung des Systems†		Max. Förder- leistung ◆	leistung pro DH (A+B)	Hydraulische s Verdichtungs-	Zulässiger Material- Betriebs- überdruck MPa (bar, psi)
253403, E	100	230 V (1)	23.100	12.000	10,6 (2,8)	0,16 (0,042)	2,79:1	24,1 (241, 3.500)
253404, E	95	230 V (3)	31.700	20.400	10,6 (2,8)	0,16 (0,042)	2,79:1	24,1 (241, 3.500)
253405, E	52	400 V (3)	31.700	20.400	10,6 (2,8)	0,16 (0,042)	2,79:1	24,1 (241, 3.500)

^{*} Volllast-Ampere, wenn alle Geräte mit maximaler Leistung arbeiten. Die Anforderungen an die Sicherungen können bei verschiedenen Durchflussleistungen und Mischkammergrößen geringer sein.

- † Wattleistung total, basierend auf maximaler Schlauchlänge pro Gerät:
- Artikel 255400 bis 255408, 94,6 m (310 Fuß) max. Länge des beheizten Schlauchs, einschließlich Wippendschlauch.
- Artikel-Nr. 253400 bis 253408, 253725 bis 25372, 256505 und 256506, 125 m (410 Fuß) max. Länge des beheizten Schlauchs, einschließlich Wippendschlauch.
- ◆ Maximale Fördermenge bei 60 Hz-Betrieb. Bei 50 Hz-Betrieb beträgt die maximale Fördermenge 5/6 der maximalen Fördermenge bei 60 Hz.
- ★ CE-Zulassung nicht zutreffend.

Mitgelieferte Handbücher

Die folgenden Betriebsanleitungen werden mit dem Reactor[™] Dosiergerät ausgeliefert. In diesen Dokumentationen sind detaillierte Geräteinformationen enthalten.

Unter der Artikel-Nr. 15M334 können Sie eine CD mit Reactor-Betriebsanleitungen in mehreren Sprachen bestellen.

Die Betriebsanleitungen stehen auch auf unserer Website www.graco.com zur Verfügung.

Reactor H	Reactor Hydraulisches Dosiergerät			
Teile-Nr.	Bezeichnung			
312422	Reactor Hydraulisches Dosiergerät, Betriebsanleitung (Englisch)			
Reactor E	lektro-Schaltpläne			
Teile-Nr.	Bezeichnung			
312064	Reactor Hydraulisches Dosiergerät, Schaltpläne (Englisch)			
Dosierpun	npe			
Teile-Nr.	Bezeichnung			
312553	Dosierpumpe Betriebsanleitung, Reparaturteile (Englisch)			

Übersetzungen

Die Reactor Betriebsanleitung Reparaturteile ist in den folgenden Sprachen erhältlich. In der Tabelle werden die einzelnen Sprachen und die jeweiligen Teilenummern angegeben.

Teile-Nr.	Sprache
312063	Englisch
312428	Chinesisch
312429	Niederländisch
312430	Französisch
312431	Deutsch
312432	Italienisch
312433	Japanisch
312434	Koreanisch
312435	Russisch
312436	Spanisch

Verwandte Handbücher

Die folgenden Betriebsanleitungen gehören zu Zubehörgeräten, die zusammen mit dem Reactor[™] verwendet werden.

Unter der Artikel-Nr. 15M334 können Sie eine CD mit Reactor-Betriebsanleitungen in mehreren Sprachen bestellen. Unter der Artikel-Nr. 15B381 können Sie eine CD mit Fusion-Betriebsanleitungen in mehreren Sprachen bestellen.

Zufuhrnur	Zufuhrpumpensätze				
Teile-Nr.	Bezeichnung				
309815	Betriebsanleitung-Teilehandbuch				
	(Englisch)				
Luftzufuh	r-Satz				
Teile-Nr.	Bezeichnung				
309827	Betriebsanleitung (Englisch) für Luftzufuhrsatz für Zufuhrpumpen				
Zirkulatio	ns- und Rücklaufschlauchsätze				
Teile-Nr.	Bezeichnung				
309852	Betriebsanleitung-Teilehandbuch (Englisch)				
Beheizter	Schlauch				
Teile-Nr.	Bezeichnung				
309572	Betriebsanleitung-Teilehandbuch (Englisch)				
Zirkulatio	nssatz				
Teile-Nr.	Bezeichnung				
309818	Betriebsanleitung-Teilehandbuch (Englisch)				
Umlaufve	ntilsatz				
Teile-Nr.	Bezeichnung				
312070	Betriebsanleitung-Teilehandbuch (Englisch)				
Satz für P	roduktionsdatenprotokollierung				
Teile-Nr.	Bezeichnung				
309867	Betriebsanleitung-Teilehandbuch (Englisch)				
Berstsche	Berstscheibensatz				
Teile-Nr.	Bezeichnung				
309969	Betriebsanleitung-Teilehandbuch (Englisch)				
Dosierpumpen-Reparatursätze					
Teile-Nr.	Bezeichnung				
312071	Dichtungssätze, Betriebsanleitung (Englisch)				

Warnhinweise

Die folgenden Warnhinweise betreffen die Einrichtung, Verwendung, Erdung, Wartung und Reparatur dieses Geräts. Das Symbol mit dem Ausrufezeichen steht bei einem allgemeinen Warnhinweis, und das Gefahrensymbol bezieht sich auf Risiken, die während bestimmter Arbeiten auftreten. Konsultieren Sie diese Warnhinweise regelmäßig. Weitere produktspezifische Hinweise befinden sich an den entsprechenden Stellen in dieser Anleitung.

MARNUNG



GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG

Falsche Erdung oder Einrichtung sowie eine falsche Verwendung des Systems kann einen elektrischen Schlag verursachen.



- Schalten Sie vor dem Durchführen von Wartungsarbeiten immer den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Verwenden Sie nur geerdete Steckdosen.
- Verwenden Sie nur dreiadrige Verlängerungskabel.
- Die Erdungskontakte müssen sowohl am Spritzgerät als auch bei den Verlängerungskabeln intakt sein.
- Schützen Sie die Anlage vor Regen und Nässe. Bewahren Sie sie nicht im Freien auf.



GEFAHR DURCH GIFTIGE FLÜSSIGKEITEN ODER DÄMPFE

Giftige Flüssigkeiten oder Dämpfe können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen, wenn sie in die Augen oder auf die Haut gelangen oder geschluckt oder eingeatmet werden.

- Informieren Sie sich über die spezifischen Gefahren der verwendeten Materialien anhand der MSDBs.
- Gefährliche Flüssigkeiten nur in dafür zugelassenen Behältern lagern und die Flüssigkeiten gemäß den zutreffenden Vorschriften entsorgen.
- Beim Spritzen oder Reinigen des Geräts immer undurchlässige Handschuhe tragen.



SCHUTZAUSRÜSTUNG

Wenn Sie das Gerät verwenden, Wartungsarbeiten daran durchführen oder sich einfach im Arbeitsbereich aufhalten, müssen Sie eine entsprechende Schutzbekleidung tragen, um sich vor schweren Verletzungen wie zum Beispiel Augenverletzungen, dem Einatmen von giftigen Dämpfen, Verbrennungen oder Gehörschäden zu schützen. Der Umgang mit diesem Gerät erfordert unter anderem folgende Schutzvorrichtungen:

- Schutzbrillen
- Schutzkleidung und Atemschutzgerät nach den Empfehlungen der Material- und Lösungsmittelhersteller
- Handschuhe
- Gehörschutz



GEFAHR DURCH EINDRINGEN DES MATERIALS IN DIE HAUT

Material, das unter hohem Druck aus der Pistole, aus undichten Schläuchen oder beschädigten Komponenten austritt, kann in die Haut eindringen. Diese Art von Verletzung sieht unter Umständen lediglich wie ein einfacher Schnitt aus. Es handelt sich aber tatsächlich um schwere Verletzungen, die eine Amputation zur Folge haben können. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.



- Immer die Abzugssperre verriegeln, wenn nicht gespritzt wird.
- Pistole niemals gegen Personen oder K\u00f6rperteile richten.
- Nicht die Hand über die Spritzdüse legen.
- Undichte Stellen nicht mit der Hand, dem Körper, einem Handschuh oder Lappen zuhalten oder ablenken.
- Niemals ohne Düsenschutz und Abzugssperre arbeiten.
- Stets die Schritte im Abschnitt Vorgehensweise zur Druckentlastung dieses Handbuchs ausführen, wenn das Spritzen beendet ist und bevor das Gerät gereinigt, überprüft oder gewartet wird.
- Vor Inbetriebnahme des Geräts alle Materialanschlüsse festziehen.
- Schläuche und Kupplungen täglich prüfen. Verschlissene oder schadhafte Teile unverzüglich austauschen.

/ WARNUNG



BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR

Entflammbare Dämpfe im Arbeitsbereich, wie Lösungsmittel- und Lackdämpfe, können explodieren oder sich entzünden. So verringern Sie die Brand- und Explosionsgefahr:




- Verwenden und reinigen Sie das Gerät nur in gut belüfteten Bereichen.
- Mögliche Zündquellen, wie z.B. Kontrollleuchten, Zigaretten, Taschenlampen und Kunststoff-Abdeckfolien (Gefahr statischer Elektrizität), beseitigen.
- Den Arbeitsbereich frei von Abfall, einschließlich Lösungsmittel, Lappen und Benzin, halten.
- Bei Vorhandensein brennbarer Dämpfe Stromkabel nicht einstecken oder abziehen und keinen Lichtschalter betätigen.
- Erden Sie Geräte. Personal. Werkstücke und elektrisch leitfähige Gegenstände im Arbeitsbereich. Siehe Anweisungen zur Erdung.
- Verwenden Sie nur geerdete Graco-Schläuche.
- Überprüfen Sie täglich den Pistolenwiderstand.
- Wenn Sie statische Funkenbildung wahrnehmen oder einen elektrischen Schlag verspüren, schalten Sie das Gerät sofort ab. Das Gerät erst wieder verwenden, wenn das Problem erkannt und behoben wurde.
- Beim Spülen der Pistole darf die Elektrostatik nicht eingeschaltet sein. Schalten Sie die Elektrostatik erst ein, wenn kein Lösungsmittel mehr im System vorhanden ist.
- Im Arbeitsbereich muss immer ein funktionstüchtiger Feuerlöscher griffbereit sein.



GEFAHR THERMISCHER AUSDEHNUNG

Wenn Materialien in abgeschlossenen Räumen, einschließlich Schläuchen, erhitzt werden, kann dies aufgrund der thermischen Ausdehnung zu einem schnellen Anstieg des Drucks führen. Übermäßiger Druck kann zum Bersten des Geräts führen und schwere Verletzungen verursachen.







GEFAHR DURCH DRUCKBEAUFSCHLAGTE ALUMINIUMTEILE

Verwenden Sie niemals 1.1.1-Trichlorethan, Methylenchlorid, andere Lösungsmittel mit halogenisierten Kohlenwasserstoffen oder Materialien, die solche Lösungsmittel in druckbelasteten Aluminiumgeräten enthalten. Dies kann folgenschwere chemische Reaktionen und Risse im Gerät sowie in weiterer Folge schwere oder tödliche Verletzungen und Sachschäden nach sich ziehen.



GEFAHR DURCH MISSBRÄUCHLICHE GERÄTEVERWENDUNG

Missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen.

- Dieses Gerät darf nur von geschultem Personal verwendet werden.
- Den Arbeitsbereich nicht verlassen, solange das Gerät eingeschaltet ist oder unter Druck steht. Schalten Sie das Gerät komplett aus und befolgen Sie die Anweisungen zur Vorgehensweise zur Druckentlastung in diesem Handbuch, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Das Gerät nicht bei Ermüdung oder unter dem Einfluss von Medikamenten oder Alkohol bedienen.
- Niemals den zulässigen Betriebsüberdruck oder die zulässige Temperatur der Systemkomponente mit dem niedrigsten Nennwert überschreiten. Genauere Angaben zu den Technischen Daten finden Sie in den Handbüchern zu den einzelnen Geräten.
- Nur Materialien oder Lösungsmittel verwenden, die mit den benetzten Teilen des Gerätes verträglich sind. Genauere Angaben zu den Technischen Daten finden Sie in den Handbüchern zu den einzelnen Geräten. Sicherheitshinweise des Material- und Lösungsmittelherstellers beachten. Wenn Sie vollständige Informationen zu Ihrem Material erhalten möchten, fordern Sie Materialsicherheitsdatenblätter bei Ihrem Vertriebspartner oder
- Das Gerät täglich prüfen. Verschlissene oder beschädigte Teile sofort reparieren oder durch Original-Ersatzteile des Herstellers ersetzen.
- Das Gerät darf nicht verändert oder modifiziert werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgegebenen Zweck benutzt werden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an den Vertriebspartner.
- Verlegen Sie die Schläuche und Kabel nicht in der Nähe von belebten Bereichen, scharfen Kanten, beweglichen Teilen oder heißen Flächen.
- Die Schläuche dürfen nicht geknickt, zu stark gebogen oder zum Ziehen der Geräte verwendet werden.
- Halten Sie Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fern.
- Halten Sie alle anwendbaren Sicherheitsvorschriften ein.

















MARNUNG



GEFAHR DURCH BEWEGLICHE TEILE

Bewegliche Teile können Finger oder andere Körperteile einklemmen oder abtrennen.

- Abstand zu beweglichen Teilen halten.
- Gerät niemals ohne Schutzabdeckungen in Betrieb nehmen.
- Unter Druck stehende Geräte können ohne Vorwarnung von selbst starten. Vor dem Überprüfen, Bewegen
 oder Warten des Gerätes daher die in dieser Betriebsanleitung beschriebene Vorgehensweise zur
 Druckentlastung durchführen. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung bzw. Druckluftzufuhr.



VERBRENNUNGSGEFAHR

Geräteflächen und erwärmtes Material können während des Betriebs sehr heiß werden. Um schwere Verbrennungen zu vermeiden, darf weder das heiße Material noch das Gerät berührt werden. Warten Sie, bis sich das Gerät/erwärmte Material abgekühlt hat.

Diagnosecodes für die Temperaturregelung

HINWEIS

Um eine Beschädigung der Softkey-Tasten zu verhindern, drücken Sie die Tasten nicht mit scharfen oder spitzen Objekten, wie Stiften, Plastikkarten oder Fingernägeln.

Die Diagnosecodes für die Temperaturregelung werden am Temperatur-Display angezeigt.

Diese Alarmmeldungen schalten die Heizung ab. E99 wird automatisch gelöscht, wenn die Kommunikation wieder hergestellt ist. Die Codes E03 bis E06 können

durch Drücken von



gelöscht werden. Zum

Löschen der Codes muss der Netzschalter aus-



und wieder eingeschaltet



(OFF/ON) werden.

Code	Codename	Alarm- Zone	Seite für Korrektur- maßnahmen
01	Hohe Materialtemperatur	Individuell	9
02	Hohe Zonenstromstärke	Individuell	10
03	Kein Zonenstrom bei eingeschalteter Schlauchheizung	Individuell	10
04	FTS nicht angeschlossen	Individuell	11
05	Platine überhitzt	Individuell	11
06	Kommunikationskabel vom Modul getrennt	Individuell	11
99	Kommunikationsverlust	Α	16



Gilt nur für die Schlauchzone: wenn der FTS beim Starten nicht angeschlossen ist, wird für den Schlauchstrom der Wert (0 A) angezeigt.

E01: Hohe Materialtemperatur

Ursachen für E01-Fehler

- Das Thermoelement A oder B (310) erfasst eine Materialtemperatur über 110 °C (230 °F)
- Der Materialtemperatursensor (FTS) erfasst eine Materialtemperatur über 110 °C (230 °F).
- Der Überhitzungsschalter A oder B (308) erfasst eine Materialtemperatur von über 110 °C (230 °F) und öffnet. Bei 87 °C (190 °F) schließt der Schalter wieder.
- Das Thermoelement A oder B (310) arbeitet nicht, ist beschädigt, hat keinen Kontakt zum Heizelement (307) oder hat eine schwache Verbindung zur Temperatursteuerkarte.
- Der Überhitzungsschalter A oder B (308) fällt in geöffneter Position aus.
- Die Temperatursteuerkarte schaltet keine Heizzone ab.
- Zonenenergiekabel oder Thermoelemente werden von einer Zone zur nächsten geschaltet.
- Ausgefallenes Heizelement an der Stelle, an dem ein Thermoelement eingebaut ist.
- Lockeres Kabel.
- Nur bei Heizer-Modellen mit 8 kW: Überbrückungskabel am Stecker J1, zwischen Modul (3) und Display (4), ist locker oder falsch angeschlossen.

Rückschlagventile





Bei der Fehlersuche an diesem Gerät ist der Zugang zu Teilen nötig, die Elektroschocks oder andere schwere Verletzungen verursachen können, wenn die Arbeiten nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden. Die Fehlersuche an allen elektrischen Systemen muss von einem Elektriker durchgeführt werden. Vor Reparaturarbeiten muss der Strom im gesamten Gerät abgeschaltet werden.

Kontrollieren Sie, welche Zone den E01-Fehler darstellt.

- Überprüfen Sie, ob der Stecker J1 fest in die Temperatur-Steuerkarte eingesteckt ist (siehe ABB. 8, Seite 36).
- Reinigen Sie die Anschlüsse und verbinden Sie diese erneut.
- Die Anschlüsse zwischen der Temperatur-Steuerkarte und den Überhitzungsschaltern A und B (308) sowie zwischen der Temperatur-Steuerkarte und den Thermoelementen A und B (310) oder FTS (21) überprüfen [je nachdem, welche Zone E01 darstellt]. Siehe TABELLE 6, Seite 36. Darauf achten, dass alle Leitungen fest am Stecker B angeschlossen sind.

 Den Stecker B vom Temperatur-Steuermodul abnehmen und die Überhitzungsschalter A und B, die Thermoelemente A und B oder den FTS durch Messung des Widerstands über den Stiften am Steckerende auf Durchgang prüfen; siehe TABELLE 1.

Vor Durchführung der folgenden Überprüfungen, feststellen, in welcher Zone (A, B, FTS oder alle) eine hohe Materialtemperatur vorherrscht.

Tabelle 1: Überprüfung der Kontinuität der Sensoranschlüsse

Stifte	Bezeichnung	Anzeigewert
1 & 2	Überhitzungsschalter A	nahezu 0 Ohm
3 & 4	Überhitzungsschalter B	nahezu 0 Ohm
5 & 6	Thermoelement A	4-6 Ohm
8 & 9	Thermoelement B	4-6 Ohm
11 & 12	FTS	ca. 35 Ohm pro 15,2 m (50 Fuß) Schlauch, plus ca. 10 Ohm für FTS
10 & 12	FTS	öffnen


- 5. Überprüfen Sie mit einer externen Temperaturmessvorrichtung die Materialtemperatur.
- Wenn die Temperatur zu hoch ist (Sensorwert ist 109 °C [229 °F] oder höher):
- Überprüfen, ob die Thermoelemente A und B beschädigt sind oder keinen Kontakt mit dem Heizelement haben, Seite 39.
- Um zu testen, ob die Temperatur-Steuermodul abschaltet, wenn das Gerät den Temperatur-Sollwert erreicht:
 - a. Temperatur-Sollwerte weit unter der angezeigten Temperatur einstellen.
 - b. Schalten Sie die Stromversorgung der Zone ein. Steigt die Temperatur stetig, ist die Stromversorgungsplatine defekt.
 - Durch Austausch mit einer anderen Stromversorgungsplatine überprüfen. Siehe Baugruppe Temperatur-Steuermodul austauschen auf Seite 37.
 - d. Wenn die ausgetauschte Platine nicht zur Lösung des Problems führt, ist die Stromversorgungsplatine nicht die Ursache.
- 8. Die Heizelemente mit einem Ohmmeter auf Durchgang prüfen, siehe Seite 38.

E02: Hohe Zonenstromstärke

1. Netzschalter ausschalten (



2. Druck entlasten, Seite 28.



- 3. Schlauchanschluss (D) am Reaktor abziehen.
- Ein Ohmmeter zwischen den beiden Klemmen des Schlauchsteckers (D) anschließen. Durchgang der Erdung sicherstellen.
- Das Zonenmodul gegen ein anderes austauschen. Die Zone einschalten und überprüfen, ob der Fehler weiterhin besteht. Wenn der Fehler verschwindet, das defekte Modul austauschen.

Für die Schlauchzone: Führen Sie den Transformator Primärtest und den Transformator Sekundärtest durch, wie ab Seite 42 erläutert, falls der Fehler weiterhin auftritt.

Wenn der Fehler "zu hoher Strom" auftritt, leuchtet die LED am Modul derjenigen Zone rot, während der Fehler angezeigt wird.


E03: Kein Zonenstrom

- Überprüfen, ob im Schaltschrank oder an der Stromquelle für die betreffende Zone ein Schutzschalter ausgelöst wurde. Ersetzen Sie den Schutzschalter, wenn er häufiger auslöst.
- Überprüfen Sie, ob in der betreffenden Zone lose oder unterbrochene Anschlüsse vorhanden sind.
- Zonenplatine mit einer anderen austauschen.
 Zone einschalten und auf Fehler überprüfen (siehe Seite 37). Wenn der Fehler verschwindet, fehlerhafte Platine ersetzen.
- Tritt E03 für alle Zonen auf, kann es daran liegen, dass der Schütz nicht schließt. Überprüfen Sie die Verkabelung von der Heizsteuerung bis zur Schützspule.
 - a. Schlauchzone: Schlauch auf Durchgang prüfen, Seite 40.
 - b. **Prüfung des primären Transformators** und **Prüfung des sekundären Transformators** beginnend auf Seite 42 durchführen.

Tritt ein "Kein Strom"-Fehler auf, wechselt die LED auf der Steuerkarte der betreffenden Zone die Farbe zu rot, wenn der Fehler angezeigt wird.


E04: Materialtemperatursensor (FTS) oder Thermoelement nicht angeschlossen

- Temperatursensoranschlüsse am langen grünen Steckplatz (B) auf der Temperatursteuerkarte überprüfen, Seite 36. Sensorkabel abziehen und wieder aufstecken.
- Den Materialtemperatursensor mit einem Ohmmeter auf Durchgang pr
 üfen, Seite 9.
- Tritt ein Fehler für die Schlauchzone auf, überprüfen Sie die FTS-Verbindungen eines jeden Schlauchabschnitts.
- Tritt ein Fehler für die Schlauchzone auf, testen Sie das FTS, indem Sie es direkt an die Maschine anschließen.



- 5. Um auszuschließen, dass die Heizsteuerkarte Ursache für das Problem ist, verwenden Sie einen Draht, um die beiden mit dem FTS korrespondierenden Stifte kurz zu schließen (rot und gelb für Zone A oder B, rot und lila für den Schlauch). Das Display zeigt dann die Temperatur im Heizsteuermodul an.
- Tritt ein Fehler für die Schlauchzone auf, verwenden Sie vorübergehend den Stromregelungsmodus. Siehe Reactor -Betriebshandbuch 312062.

E05: Schaltkreisplatine überhitzt



- Überprüfen Sie, ob der Lüfter oberhalb des Schaltschranks funktioniert.
- 2. Prüfen, ob die Tür zum Elektroschrank richtig eingebaut wurde.
- 3. Prüfen, ob die Kühlöffnungen am Boden des Elektroschranks verstopft sind.
- Reinigen Sie die Kühlkörperlamellen auf der Rückseite der Heizsteuerkarten.
- Die Umgebungstemperatur ist möglicherweise zu hoch. Lassen Sie den Reactor abkühlen, indem Sie in an einen kühleren Ort bringen.

E06: Kommunikationskabel gelöst

- Das Kabel, welches das Heizelement mit der Heizsteuerkarte verbindet, abziehen und wieder aufstecken.
- Kommunikationskabel ersetzen, wenn das Problem anhält.

Diagnosecodes für die Motorsteuerung

Die Diagnosecodes E21 bis E27 für die Motorsteuerung werden am Druck-Display angezeigt.

Es gibt zwei Arten von Motorsteuerungscodes: Alarmmeldungen und Warnungen. Alarmmeldungen haben Vorrang vor den Warnungen.

Alarmmeldungen

Alarmmeldungen schalten das Reactor-Gerät automatisch aus. Zum Löschen der Codes muss




Auch die Alarmmeldungen können außer dem Code 23 durch Drücken von gelöscht werden.

Warnhinweise

Das Reactor-Gerät wird nicht ausgeschaltet. Zum

Löschen der Codes muss gedrückt werden.

Eine Warnung wird entweder mehrere Male wiederholt (Anzahl der Wiederholungen ist je nach Warnung unterschiedlich), oder sie wird bis zum Ausschalten





des

Code	Codename	Alarmmeldung (A) oder Warnung (W)	Seite für Korrek- turmaß- nahmen
21	Kein Drucksensor (Komponente A)	А	13
22	Kein Drucksensor (Komponente B)	А	13
23	Zu hoher Materialdruck	Α	13
24	Unausgeglichener Druck	A/W (auswählen, siehe Seite 33)	13
27	Hohe Motortemperatur	Α	15
30	Kurzzeitiger Kommunikationsverlust	А	15
31	Defekter Umkehrschalter an der Pumpenleitung/ hohe DH-Rate	A	15
99	Kommunikationsverlust	Α	16

E21: Kein Drucksensor, Komponente A

- Messfühler-Anschluss A an J3 an der Motorsteuerkarte überprüfen, Seite 34, und die Kontakte reinigen.
- Die Messfühler-Anschlüsse A und B umkehren. Wenn der Fehler nun am Messfühler B (E22) auftritt, muss Messfühler A ausgetauscht werden, Seite 35. Wenn der Fehler nicht zum anderen Messfühler übergeht, muss die Motorsteuerkarte ausgetauscht werden, Seite 33.

E22: Kein Drucksensor, Komponente B

- Messfühler-Anschluss B an J8 an der Motorsteuerkarte überprüfen, Seite 34, und die Kontakte reinigen.
- Die Messfühler-Anschlüsse A und B umkehren. Wenn der Fehler nun am Messfühler A (E21) auftritt, muss Messfühler B ausgetauscht werden, Seite 35. Wenn der Fehler nicht zum anderen Messfühler übergeht, muss die Motorsteuerkarte ausgetauscht werden, Seite 33.

E23: Zu hoher Materialdruck

 Entlasten Sie den Anlagendruck. An den analogen Manometern überprüfen, ob der Druck tatsächlich

entlastet wurde. Den Netzschalter



wieder einschalten

. Bei Fortbestand des

Fehlers die unten beschriebenen Tests durchführen.

 Wenn das System auf eine Warnung anstelle eines Alarms bei ungleichem Druck eingestellt ist (siehe Seite 33), tritt ein E23 auf. Siehe E24: Unausgeglichener Druck zu den Ursachen und Prüfungen.

E24: Unausgeglichener Druck



Bei der Inbetriebnahme bewirkt dieser Diagnosecode 2 Minuten lang keinen Alarm.



Wenn der Druckunterschied zwischen den Komponenten A und B 3,5 MPa (35 bar, 500 psi) übersteigt, tritt ein E24 auf. Dieser Standardwert ist einstellbar; siehe Bedienungsanleitung.



E24 kann je nach Wunsch als Alarm oder als Warnung konfiguriert werden. Für den Alarm muss der DIP-Schalter an der Motorsteuerkarte auf ON gestellt werden, und für eine Warnung auf OFF. Siehe Seite 33.

Schnelle E24-Fehler

Schnelle E24-Fehler treten auf:

- innerhalb von 10 Sekunden nach Einschalten der Pumpen oder
- sobald die Pistole abgezogen wird.

Ursachen schneller E24-Fehler

- eine Seite der Pistole ist verstopft.
- ein Druckmessfühler ist defekt.
- Pumpendichtungen oder Rückschlagventil sind beschädigt.
- kein Zufuhrdruck oder leeres Materialfass.
- Heizelement verstopft.
- Schlauch verstopft.
- Verteiler verstopft.
- ein ÜBERDRUCK-/SPRITZVENTIL ist undicht oder



auf DRUCKENTLASTUNG/ZIRKULATION eingestellt.

Überprüfungen für schnelle E24-Fehler

Wenn ein schneller E24-Fehler auftritt, müssen zuerst die Anzeigewerte der Analoganzeigen überprüft werden.

- Wenn die Manometerwerte sehr nah beieinander sind:
- Den Fehler löschen (Seite 12) und erneut versuchen, das Gerät laufen zu lassen.
- Wenn E24 erneut auftritt und die Anzeigewerte immer noch sehr nahe beieinander sind, ist ein Druckmessfühler defekt.

Das Digitaldisplay zeigt immer den höheren der beiden Drücke an. Sobald der höhere Analogdruck unter den niedrigeren Analogdruck fällt, wechselt das Display zum neuen höheren Wert. Mit diesen Informationen lässt sich anhand der folgenden Überprüfungen ermitteln, welcher Messfühler ausgefallen ist, oder ob die Motorsteuerkarte defekt ist.

- Setzen Sie den DIP-Schalter 2 auf der Motorsteuerkarte nur zu Testzwecken auf AUS. Siehe Seite 33. Dadurch kann der Reactor trotz eines unausgeglichenen Drucks weiter betrieben werden.
 - c. Das Gerät laufen lassen, bis der Druck 7-10,5 MPa (70-105 bar, 1.000-1.500 psi) beträgt. Das Gerät abschalten, den Alarm löschen und wieder einschalten, aber keine Druckentlastung am Gerät durchführen.
 - d. Anhand der Analoganzeigen überprüfen, welcher Druck höher ist, und kontrollieren, ob das Display damit übereinstimmt.

Wenn die höhere Anzeige und das Display übereinstimmen, kommuniziert der betreffende Messfühler mit der Motorsteuerkarte. Mit Schritt e weitermachen.

Wenn die höhere Anzeige und das Display nicht übereinstimmen, kommuniziert der betreffende Messfühler nicht mit der Motorsteuerkarte. Die Leitungsanschlüsse überprüfen und den Messfühler austauschen, Seite 35.

 Die Pumpen abstellen. Den Druck der höheren Komponente reduzieren, indem das ÜBERDRUCK-/SPRITZVENTIL für diese Komponente geringfügig in Richtung


DRUCKENTLASTUNG/ZIRKULATION gedreht wird und dabei das Display und die Analoganzeigen beobachtet werden. Sobald der höhere Analogdruck unter den niedrigeren Analogdruck fällt, sollte das Display zum neuen höheren Wert wechseln. Den ursprünglich höheren Druck um weitere 1,4 MPa (14 bar, 200 psi) reduzieren; das digitale Display sollte nicht weiter fallen.

f. Den Vorgang an der anderen Seite wiederholen, um den anderen Messfühler zu überprüfen.



- Um zu überprüfen, ob der Defekt am Messfühler oder an der Buchse an der Motorsteuerkarte liegt:
 - Die Anschlüsse an J3 und J8 an der Motorsteuerkarte umkehren.
 - Das Gerät laufen lassen, bis der Druck 7-10,5 MPa (70-105 bar, 1.000-1.500 psi) beträgt.
 - c. Falls das Problem auf der gleichen Seite wie vorher bleibt, die Motorsteuerkarte austauschen. Falls es scheint, dass das Problem auf die andere Seite wechselt, den Messfühler austauschen.
- Wenn die Manometerwerte nicht sehr nah beieinander sind:
- Die Entlüftungsleitungen in geerdeten Abfallbehältern befestigen, oder zu den jeweiligen Zufuhrfässern für die Komponente A oder B zurückleiten. Den Druck der höheren Komponenten durch leichtes Drehen des DRUCKENTLASTUNGS-/SPRITZVENTILS für diese Komponente in Richtung

DRUCKENTLASTUNG/ZIRKULATION senken, bis die Manometer einen gleichmäßigen Druck anzeigen.



- Das DRUCKENTLASTUNGS-/SPRITZVENTIL nur gerade so weit drehen, bis beide Drücke gleich sind. Wenn das Ventil bis zum Anschlag gedreht wird, entweicht der gesamte Druck.
- Wenn kein Druckgleichgewicht hergestellt werden kann:
 - a. Überprüfen, ob beschädigte Pumpendichtungen oder Rückschlagventile vorhanden sind.
 - b. Kontrollieren, ob das Material ausgegangen ist.
 - Überprüfen, ob ein Materialwegs verstopft ist.
 Dazu mit der Zufuhrpumpe Material durch den Pistolenverteiler drücken.
- Wenn ein Druckausgleich hergestellt werden kann, sollte versucht werden, das Gerät laufen zu lassen.

- 4. Wenn wieder ein schneller E24-Fehler auftritt und die Anzeigewerte nicht sehr nahe beieinander liegen:
 - Die Pistoleneinlasssiebe kontrollieren und reinigen.
 - b. Die Pistoleneinlasssiebe kontrollieren und reinigen. Siehe Pistolen-Handbuch.

Einige Mischkammern haben ausgebohrte Aufprallschlitze, für deren vollständige Säuberung zwei Bohrergrößen erforderlich sind.

Langsame E24-Fehler

Langsame E24-Fehler treten allmählich auf. Die Drücke sind ausgeglichen, wenn mit dem Spritzen begonnen wird, entfernen sich aber nach und nach voneinander, bis ein E24 auftritt.

Ursachen langsamer E24-Fehler

- eine Seite der Pistole ist teilweise verstopft.
- die Dosierpumpe A oder B ist defekt.
- die Zufuhrpumpe A oder B ist defekt.
- der Druck an Zufuhrpumpe A oder B ist zu hoch eingestellt.
- das Einlasssieb an der Dosierpumpe A oder B ist verstopft.
- · der Schlauch heizt nicht richtig.
- · ein Versorgungsschlauch ist geknickt.
- die Fassunterseite ist beschädigt und verursacht eine Verstopfung des Zufuhrpumpeneinlasses.
- das Fass ist nicht belüftet.

E27: Hohe Motortemperatur

Ursachen für E27-Fehler

- Motortemperatur ist zu hoch. Den Druck reduzieren, die Größe der Pistolendüse verringern oder den Reactor an einen kühleren Ort bringen. 1 Stunde abkühlen lassen.
- Darauf achten, dass der Gebläseluftstrom nicht behindert wird. Sicherstellen, dass die Motor-/Gebläseabdeckung installiert ist.
- Überprüfen, ob die Motorüberhitzungsleitungen in J9 an der Motorsteuerkarte eingesteckt sind, Seite 34.
- Wenn die vorhergehenden Überprüfungen das Problem nicht beheben, sind die folgenden Tests durchzuführen:

1. Netzschalter ausschalten



- Den Motor vollständig abkühlen lassen. Den Durchgang zwischen Pin 1 und 2 am Stecker J9 an der Motorsteuerkarte überprüfen, Seite 33. Wenn der Widerstand unendlich ist, ist der Motor-Thermoschalter oder der Kabelbaum defekt. Die Verkabelung überprüfen, den Thermoschalter-Durchgang am Motor messen, und das defekte Teil austauschen.
- Den Motor von J9 an der Motorsteuerkarte lösen. Eine Steckbrücke über Pin 1 und 2 an der Karte anbringen. Wenn der Fehler immer noch auftritt, muss die Motorsteuerkarte ausgetauscht werden.
- Wenn der E27-Fehler immer noch auftritt, liegt das Problem an der Motorsteuerkarte.

E30: Kurzzeitiger Kommunikationsverlust

Wenn die Kommunikation zwischen dem Display und der Motorsteuerkarte verloren geht, zeigt das Display normalerweise E99 an. Die Motorsteuerkarte meldet E30 (die rote LED blinkt 30 mal). Wenn die Kommunikation wieder hergestellt wird, kann das Display kurz E30 anzeigen (nicht länger als 2 s). Wenn das Display dauerhaft E30 zeigt, ist eine lose Verbindung vorhanden, die bewirkt, dass Display und Karte wiederholt die Kommunikation verlieren und wiedererlangen

E31: Defekter Umkehrschalter an der Pumpenleitung/hohe DH-Rate

Fehler des Pumpline-Schalters oder des Schaltermechanismus kann zu einer hohen DH-Rate führen, was zu einem E31-Fehler führt. Schalter oder Schaltermechanismus austauschen. Siehe **Die Pumpen kehren die Richtung nicht um**, Seite 27.

Ein E31 kann auch auftreten, wenn das System zur Erzeugung einer höheren Förderleistung modifiziert wird.

E99: Kommunikationsverlust

Wenn die Kommunikation zwischen dem Motorsteuerdisplay und der Motorsteuerkarte oder dem Temperatursteuerdisplay und dem Temperatursteuermodul verloren geht, zeigt das betreffende Display E99.

- Alle Kabel zwischen dem Display und der Motorsteuerkarte und der Temperatur-Steuerkarte kontrollieren. Achten Sie besonders auf die Kabelcrimpverbindungen bei J13 auf der Motorsteuerkarte (Seite 34) und (C) auf der Temperatur-Steuerkarte (Seite 36). Die Stecker abziehen und anschließend wieder aufstecken.
- Die Eingangsspannung sollte 230 V AC betragen. Die Temperatur-Steuerkarte am Anschlussblock (805) des Trennschaltermoduls kontrollieren (siehe Seite 68). Die Spannung der Motorsteuerkarte am Motor-/Pumpenschutzschalter (813), überprüfen, siehe Seite 31.
- Überprüfen, ob das Temperatursteuermodul oder die Motorsteuerkarte einen Fehler verursacht:
- Den Display-Anschluss am Temperatursteuermodul (C) gegen den Display-Anschluss an der Motorsteuerkarte (J13) austauschen.
- Falls der Fehler nicht länger auftritt, war die Karte oder das Modul fehlerhaft. Anschlüsse wieder herstellen, um sicherzustellen, dass der Stecker nicht schlecht aufgesteckt war.

Fehlerbehebung

Reactor-Elektronik











Vor Beginn von Fehlersucharbeiten:

1. Druck entlasten, Seite 28.





3. Gerät abkühlen lassen.

Die empfohlenen Lösungen sollten in der angegebenen Reihenfolge ausprobiert werden, um unnötige Reparaturen zu vermeiden. Außerdem ist sicherzustellen, dass alle Schutzschalter, Schalter und Steuerungen richtig eingestellt und angeschlossen sind, bevor ein Problem vermutet wird.

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
	Kein Strom.	Netzkabel einstecken.
Beide Seiten des Displays		Trennschalter einschalten
leuchten nicht.	Zu geringe Spannung.	Sicherstellen, dass die Eingangsspannung den Spezifikationen entspricht, Seite 43.
	Lockeres Kabel.	Anschlüsse überprüfen, Seite 43.
	Display nicht angeschlossen.	Kabelanschlüsse überprüfen, Seite 43.
	Display nicht angeschlossen.	Kabelanschlüsse überprüfen, Seite 43.
	Displaykabel beschädigt oder korrodiert.	Verbindungen reinigen; bei Beschädigung austauschen.
Temperaturanzeige leuchtet nicht.	Defekte Display-Steuerkarte.	Vertauschen Sie den Displayanschluss mit der Motorsteuerkarte mit dem Anschluss mit der Heizsteuerkarte. Wenn das Temperatur-Display aufleuchtet, ist die Heizsteuerkarte die Ursache für das Problem. Andernfalls ist das Display-Kabel oder das Display defekt.
	Display nicht angeschlossen.	Kabelanschlüsse überprüfen, Seite 43.
	Displaykabel beschädigt oder korrodiert.	Verbindungen reinigen; bei Beschädigung austauschen.
Druck-Display leuchtet nicht.	Defekte Display-Steuerkarte.	Vertauschen Sie den Displayanschluss mit der Motorsteuerkarte mit dem Anschluss mit der Heizsteuerkarte. Wenn das Druck- Display aufleuchtet, ist die Motorsteuerkarte die Ursache für das Problem. Andernfalls ist das Display-Kabel oder das Display defekt.
	Zu geringe Spannung.	Sicherstellen, dass die Eingangsspannung den Spezifikationen entspricht, Seite 43.
Unregelmäßige Anzeige; Anzeige schaltet sich ein und aus.	Schlechte Display-Verbindung.	Kabelanschlüsse überprüfen, Seite 43. Beschädigtes Kabel austauschen.
	Displaykabel beschädigt oder korrodiert.	Verbindungen reinigen; bei Beschädigung austauschen.
	Display-Kabel nicht geerdet.	Kabel erden, Seite 43.
	Display-Verlängerungskabel zu lang.	Darf nicht länger als 30,5 m (100 Fuß) sein.

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Schlauch-Display zeigt beim Starten OA.	FTS nicht angeschlossen oder nicht installiert.	Stellen sicher, dass der FTS ordnungsgemäß installiert ist (siehe Betriebshandbuch 312062) oder stellen Sie den FTS auf den gewünschten Istwert ein.
	Schlechte Display-Verbindung.	Kabelanschlüsse überprüfen, Seite 43. Beschädigtes Kabel austauschen.
Display reagiert nicht ordnungsgemäß auf Drücken der Tasten.	Displaykabel beschädigt oder korrodiert.	Verbindungen reinigen; bei Beschädigung austauschen.
	Flachkabel an der Display-Steuerkarte nicht verbunden oder gebrochen.	Kabel anschließen (Seite 43) oder austauschen.
	Defekter Display-Knopf.	Austauschen, Seite 43.
Roter Stopp-Schalter	Schalter gebrochen (durchgebrannter Kontakt).	Austauschen, Seite 43.
funktioniert nicht.	Lockeres Kabel.	Anschlüsse überprüfen, Seite 43.
	Durchgebrannte Sicherung.	Mit einem Ohmmeter überprüfen; bei Bedarf austauschen (Seite 43).
Lüfter arbeitet nicht.	Lockeres Kabel.	Lüfterkabel überprüfen.
	Lüfter defekt.	Austauschen, Seite 43.


Primäre Heizelemente (A und B)











Vor Beginn von Fehlersucharbeiten:

1. Druck entlasten, Seite 28.

2. Netzschalter ausschalten



3. Gerät abkühlen lassen.

Die empfohlenen Lösungen sollten in der angegebenen Reihenfolge ausprobiert werden, um unnötige Reparaturen zu vermeiden. Außerdem ist sicherzustellen, dass alle Schutzschalter, Schalter und Steuerungen richtig eingestellt und angeschlossen sind, bevor ein Problem vermutet wird.

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Primäre(s) Heizelement(e) heizt/heizen nicht auf.	Heizung wurde abgeschaltet.	Tasten für Zone A oder B drücken .
	Temperaturalarm.	Temperaturanzeige auf Diagnosecode überprüfen, Seite 9.
	Signalfehler vom Thermoelement.	Siehe E04: Materialtemperatursensor (FTS) oder Thermoelement nicht angeschlossen, Seite 11.
Steuerung des primären Heizelements ist abnorm; Überhitzungsfehler oder E01-Fehler treten in Abständen wiederholt auf.	Verschmutzte Thermoelement-Anschlüsse.	Überprüfen Sie die Anschlüsse der Thermoelemente zum langen grünen Stecker auf der Heizsteuerkarte. Thermoelementdrähte ziehen und wieder aufstecken, bei Verschmutzung reinigen. Langen, grünen Stecker ziehen und wieder aufstecken.
	Thermoelement hat keinen Kontakt zum Heizelement.	Klemmringmutter (N) lösen und Thermoelement (310) einschieben, so dass die Spitze (T) das Heizelement (307) berührt. Die Thermoelementspitze (T) gegen das Heizelement halten, die Klemmringmutter (N) festziehen und um eine weitere 1/4 Umdrehung anziehen. Abbildung siehe Seite 39.
	Heizelement defekt.	Siehe Primäre Heizelemente, Seite 38.
	Signalfehler vom Thermoelement.	Siehe E04: Materialtemperatursensor (FTS) oder Thermoelement nicht angeschlossen, Seite 11.
	Thermoelement falsch angeschlossen.	Siehe E04: Materialtemperatursensor (FTS) oder Thermoelement nicht angeschlossen, Seite 11. Die Stromversorgung einer jeden Zone einzeln einschalten und sicherstellen, dass die Temperatur einer jeden Zone ansteigt.

Schlauchbeheizungssystem











Vor Beginn von Fehlersucharbeiten:

1. Druck entlasten, Seite 28.





3. Gerät abkühlen lassen.

Probleme

Die empfohlenen Lösungen sollten in der angegebenen Reihenfolge ausprobiert werden, um unnötige Reparaturen zu vermeiden. Außerdem ist sicherzustellen, dass alle Schutzschalter, Schalter und Steuerungen richtig eingestellt und angeschlossen sind, bevor ein Problem vermutet wird.

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Cablewah hairt aigh auf	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig.	Zusätzliches Schlauchbeheizungssystem verwenden.
Schlauch heizt sich auf, allerdings langsamer als gewöhnlich oder	FTS defekt oder nicht korrekt eingebaut.	FTS überprüfen, Seite 11.
er erreicht nicht die gewünschte Temperatur.	Zu geringe Netzspannung.	Betriebsspannung kontrollieren. Eine geringe Betriebsspannung führt dazu, dass dem Schlauchheizsystem deutlich weniger Energie zur Verfügung steht, was sich bei längeren Schläuchen bemerkbar macht.
	A- und B-Sollwerte zu niedrig.	A- und B-Sollwerte erhöhen. Schlauch kann nur Temperatur konstant halten, nicht aber erhöhen.
	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig.	Sollwerte A und B erhöhen, um die Materialtemperatur zu steigern und zu halten.
	Durchfluss zu hoch.	Kleinere Mischkammer verwenden. Druck verringern.
Schlauch hält die Temperatur beim Spritzen	Schlauch war nicht vollständig vorgewärmt.	Abwarten, bis der Schlauch auf die korrekte Temperatur aufgeheizt ist, bevor mit dem Spritzen begonnen wird.
nicht.	Zu geringe Netzspannung.	Betriebsspannung kontrollieren. Eine geringe Betriebsspannung führt dazu, dass dem Schlauchheizsystem deutlich weniger Energie zur Verfügung steht, was sich bei längeren Schläuchen bemerkbar macht.
	Heizelemente in A und/oder B überhitzen das Material.	Primäre Heizelemente entweder auf ein Problem mit dem Thermoelement prüfen oder ein fehlerhaftes Element ist an das Thermoelement angeschlossen, Seite 11.
Schlauchtemperatur übersteigt Sollwert.	Fehlerhafte Thermoelement-Anschlüsse.	Sicherstellen, dass alle FTS-Anschlüsse eingerastet sind und dass die Stifte der Stecker sauber sind. Überprüfen Sie die Anschlüsse der Thermoelemente zum langen grünen Stecker auf der Heizsteuerkarte. Thermoelementdrähte ziehen und wieder aufstecken, bei Verschmutzung reinigen. Langen, grünen Stecker an der Heizersteuerkarte ziehen und wieder aufstecken.
	Die Isolierung um den Materialtemperatursensor fehlt oder ist beschädigt. Dadurch ist die Schlauchheizung ständig eingeschaltet.	Sicherstellen, dass die Isolierung des Bündels gleichmäßig die gesamte Länge und die Anschlussverbindungen bedeckt.

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Unregelmäßige Schlauchtemperatur.	Fehlerhafte Thermoelement-Anschlüsse.	Sicherstellen, dass alle FTS-Anschlüsse eingerastet sind und dass die Stifte der Stecker sauber sind. Überprüfen Sie die Anschlüsse der Thermoelemente zum langen grünen Stecker auf der Heizsteuerkarte. Thermoelementdrähte ziehen und wieder aufstecken, bei Verschmutzung reinigen. Langen, grünen Stecker ziehen und wieder aufstecken.
	FTS nicht korrekt eingebaut.	Der FTS sollte in der Nähe des Schlauchendes, in gleicher Umgebung wie die Spritzpistole eingebaut sein. FTS-Einbau überprüfen, Seite 41.
	Die Isolierung um den Materialtemperatursensor fehlt oder ist beschädigt. Dadurch ist die Schlauchheizung ständig eingeschaltet.	Sicherstellen, dass die Isolierung des Bündels gleichmäßig die gesamte Länge und die Anschlussverbindungen bedeckt.
	FTS defekt oder hat keinen richtigen Kontakt.	FTS überprüfen, Seite 41.
Der Schlauch wird nicht erwärmt.	FTS nicht korrekt eingebaut.	Der FTS sollte in der Nähe des Schlauchendes, in gleicher Umgebung wie die Spritzpistole eingebaut sein. FTS-Einbau überprüfen, Seite 41.
	Temperaturalarm.	Temperaturanzeige oder Diagnosecode überprüfen, Seite 41.
Schläuche in der Nähe des Reactor sind warm, aber weiter in Strömungsrichtung entfernt liegende Schläuche sind kalt.	Kurzgeschlossenes oder defektes Schlauchheizelement.	Bei eingeschalteter Schlauchheizung und dem Temperatur-Sollwert oberhalb der angezeigten Schlauchzonentemperatur die Spannung zwischen den Steckern an jedem Schlauchabschnitt überprüfen.
		Die Spannung sollte mit steigender Entfernung vom Reactor Abschnitt für Abschnitt stufenweise abfallen. Bei eingeschalteter Schlauchheizung Sicherheitsmaßnahmen treffen.

Hydraulisches Antriebssystem











Vor Beginn von Fehlersucharbeiten:

1. Druck entlasten, Seite 28.

2. Netzschalter ausschalten



3. Gerät abkühlen lassen.

Probleme

Die empfohlenen Lösungen sollten in der angegebenen Reihenfolge ausprobiert werden, um unnötige Reparaturen zu vermeiden. Außerdem ist sicherzustellen, dass alle Schutzschalter, Schalter und Steuerungen richtig eingestellt und angeschlossen sind, bevor ein Problem vermutet wird.

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Elektromotor startet nicht oder geht während des Betriebs aus.	Anschlüsse locker.	Anschlüsse an der Motorsteuerkarte überprüfen.
	Schutzschalter hat ausgelöst.	Trennschalter (813) zurücksetzen; siehe Schutzschalter-Modul , Seite 31, 230 V AC am Ausgang des Trennschalters überprüfen.
	Motorsteuerkarte beschädigt.	Steuerkarte austauschen. Siehe Motorsteuerkarte, Seite 33.

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Hydraulikpumpe entwickelt keinen Druck. Niedriger oder kein Druck und quietschendes Geräusch.	Pumpe ist nicht entlüftet oder hat wieder Luft.	Rotation des Elektromotors kontrollieren. Sowohl der Motor als auch die Hydraulikpumpe müssen sich, vom Wellenende aus gesehen, im Uhrzeigersinn drehen. Falls die Drehrichtung nicht korrekt ist, die Kabel L1 und L2 vertauschen. Siehe Netzkabel anschließen im Betriebshandbuch 312062.
		Anhand des Peilstabs kontrollieren, ob der Hydraulikbehälter richtig gefüllt ist (siehe Bedienungsanleitung).
		Überprüfen, ob der Einlassanschluss fest ist, damit keine Luft in den Pumpeneinlass gelangen kann.
		Zum Vorfüllen der Pumpe, das Gerät mit der niedrigsten Druckeinstellung laufen lassen und den Druck langsam erhöhen. In einigen Fällen kann es notwendig sein, die Motorabdeckung und den Antriebsriemen zu entfernen, damit die Hydraulikpumpe von Hand (gegen den Uhrzeigersinn) gedreht werden kann. Die Lüfterriemenscheibe von Hand drehen. Den Ölstrom durch Entfernen des Ölfilters kontrollieren, um den Ölfluss in den Filterverteiler sehen zu können. Ölfilter wieder montieren. Das Gerät NICHT ohne einen ordnungsgemäß installierten Ölfilter laufen lassen.
	Quietschgeräusche sind charakteristisch für Hohlsog und bei der ersten Inbetriebnahme während maximal 30 Sekunden normal.	Wenn die Geräusche länger als 30 Sekunden anhalten, den Motorschlüssel drücken, um
		den Motor abzustellen. Überprüfen, ob die Einlassanschlüsse fest sind und ob die Pumpe noch entlüftet ist.
	Hydraulikflüssigkeit zu heiß.	Sicherstellen, dass der Behälter richtig gewartet wird. Die Belüftung verbessern, um wirkungsvollere Wärmeabstrahlung zu ermöglichen.
	Elektromotor läuft für ein 3-Phasensystem in der falschen Richtung.	Vom Riemenscheibenende aus gesehen muss der Motor im Gegenuhrzeigersinn laufen.
	Antriebsriemen lose oder gerissen.	Zustand des Antriebsriemens kontrollieren. Austauschen, falls er gerissen ist.

Dosiersystem









Vor Beginn von Fehlersucharbeiten:

1. Druck entlasten, Seite 28.





3. Gerät abkühlen lassen.

Probleme

Die empfohlenen Lösungen sollten in der angegebenen Reihenfolge ausprobiert werden, um unnötige Reparaturen zu vermeiden. Außerdem ist sicherzustellen, dass alle Schutzschalter, Schalter und Steuerungen richtig eingestellt und angeschlossen sind, bevor ein Problem vermutet wird.

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Die Dosierpumpe hält den Druck nicht, wenn sie stillsteht.	Pumpenkolben oder Einlassventil undicht.	Mit Hilfe der Messanzeigen feststellen, welche Pumpe Druck verliert.
		2. Feststellen, in welcher Richtung die Pumpe zum Stillstand gekommen ist, indem überprüft wird, welche Wegeventil-Kontrolllampe leuchtet. Siehe Tabelle 2, Seite 26, um das Problem einzugrenzen.
		Das Ventil reparieren; siehe Pumpenanleitung 312068.
Material unausgeglichen. Siehe Druck/Material unausgeglichen,	Behinderung an der Pistole.	Pistole reinigen; siehe separate Pistolenanleitung.
Seite 26.	Unzureichender Ausstoß aus der Pumpe; Hohlsog.	Materialzufuhr zur Dosierpumpe erhöhen:
		 2:1-Zufuhrpumpe verwenden Einen so kurz wie möglichen Versorgungsschlauch mit mindestens 19 mm (3/4 Zoll) Innendurchmesser verwenden
		Material zu viskos. Fragen Sie den Materialhersteller nach der empfohlenen Materialtemperatur zur Beibehaltung einer Viskosität von 250 bis 1.500 Centipoise.
		Einlassfiltersieb reinigen, Seite 45.
		Pumpeneinlassventilkugel/Sitz oder Dichtung verschlissen. Austauschen, siehe Pumpenanleitung 312068.
	Das Druckentlastungs-/Umlaufventil leckt in den Vorratsbehälter zurück.	Rückflussleitung abnehmen und untersuchen, ob Material fließt während sich das Gerät im Modus SPRAY
		befindet.

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Pumpen kehren die Richtung nicht um oder laufen nicht.	Aktivatorplatte, Kipphebel oder Umkehrschalter verbogen oder lose.	Siehe Die Pumpen kehren die Richtung nicht um, Seite 27.
	Kolbenpackungsschraube lose.	Siehe Die Pumpen kehren die Richtung nicht um, Seite 27.
	Fehlerhaftes Richtungsventil.	Siehe Die Pumpen kehren die Richtung nicht um, Seite 27.
Unregelmäßige Pumpenbewegungen.	Hohlraumbildung beim Pumpen.	Der Zufuhrpumpendruck ist zu niedrig. Druck anpassen, um 0,7 Mpa (7 bar, 100 psi) Mindestdruck zu bewahren.
		Material zu viskos. Fragen Sie den Materialhersteller nach der empfohlenen Materialtemperatur zur Beibehaltung einer Viskosität von 250 bis 1.500 Centipoise.
	Aktivatorplatte, Kipphebel oder Umkehrschalter lose.	Siehe Die Pumpen kehren die Richtung nicht um, Seite 27.
	Fehlerhaftes Richtungsventil.	Richtungsventil austauschen.
Ausstoß der Pumpe zu gering.	Materialschlauch oder Pistole verstopft; Innendurchmesser des Materialschlauchs zu klein.	Öffnen, reinigen; Schlauch mit größerem Innendurchmesser verwenden.
	Kolbenventil oder Einlassventil in der Unterpumpe verschlissen.	Siehe Pumpen-Betriebsanleitung 312068.
	Unzureichender Zufuhrpumpendruck.	Zufuhrpumpendruck kontrollieren und auf mindestens 0,7 MPa (7 bar, 100 psi) einstellen.
Materialundichtigkeit an der Kolbenstangendichtung.	Halsdichtung verschlissen.	Auswechseln. Siehe Pumpen-Betriebsanleitung 312068.
Kein Druck auf einer Seite.	Materialaustritt aus der Berstscheibe am Pumpenausgang (216).	Überprüfen, ob Erhitzer (2) und DRUCKENTLASTUNGS-/SPRITZ-Ventile (SA oder SB) verstopft sind. Berstscheibe (216) gegen eine neue ersetzen; nicht mit einem Rohrstopfen ersetzen.
	Unzureichender Zufuhrpumpendruck.	Zufuhrpumpendruck kontrollieren und auf mindestens 0,7 MPa (7 bar, 100 psi) einstellen.




Tabelle 2: Status der Wegeventilanzeige

Linke Pumpenrichtungs-	Rechte Pumpenrichtungs-
anzeige leuchtet	anzeige leuchtet
Pumpenkolbenventil	Pumpeneinlassventil
an B-Seite verschmutzt	an B-Seite verschmutzt
oder beschädigt	oder beschädigt
Pumpeneinlassventil	Pumpenkolbenventil
an A-Seite verschmutzt	an A-Seite verschmutzt
oder beschädigt	oder beschädigt.

Druck/Material unausgeglichen

Um festzustellen, welche Komponente unausgeglichen ist, die Farbe von gespritztem Material überprüfen. Zweikomponentenmaterialien sind gewöhnlich eine Mischung aus hellen und dunklen Flüssigkeiten, weswegen die zu wenig dosierte Komponente oft sofort bestimmt werden kann.

Wenn bestimmt wurde, welche Komponente nicht ausreichend dosiert wurde, spritzen Sie neben das Teil und konzentrieren sich auf die Druckanzeige für diese Komponente.

Zum Beispiel: falls Komponente B unterproportioniert ist, konzentrieren Sie sich auf die Druckanzeige an der B-Seite. Wenn die B-Anzeige einen deutlich höheren Wert hat als die A-Anzeige, liegt das Problem bei der Pistole. Wenn die B-Anzeige einen deutlich niedrigeren Wert hat als die A-Anzeige, liegt das Problem bei der Pumpe.

Die Pumpen kehren die Richtung nicht um

- Damit die Dosierpumpen die Richtung wechseln, muss die Aktivatorplatte (219) den Kipphebel berühren, um den Umkehrschalter (210) zu aktivieren. Überprüfen Sie, ob Aktivatorplatte, Kipphebel oder Umkehrschalter verbogen oder lose sind. Siehe ABB. 1 auf Seite 26 sowie die Teilezeichnung auf Seite 59.
- Die Funktion des Richtungsventils überprüfen. Die Anzeigeleuchten für die Richtung sollten sich abhängig von der Position des Umkehrschalters (210) ein- und ausschalten. Die LEDs D19 und D20 (neben dem Stecker J5 des Umkehrschalters auf der Motorsteuerkarte) sollten abhängig von der Position des Umkehrschalters abwechselnd aufleuchten.

Es gibt zwei mögliche Probleme mit dem Richtungsventil:

- a. Wenn D19 und D20 nicht abwechselnd aufleuchten, sind mögliche Ursachen u. a.:
 - · fehlerhafte Umkehrschalterverdrahtung,
 - fehlerhafter Umkehrschalter, oder
 - fehlerhafte Motorsteuerkarte.

Zur Lösung des Problems:

- Den Durchgang in allen Kabeln des Umkehrschalters prüfen. Fehlerhafte Kabel austauschen.
- Umkehrschalter überprüfen. Den Stecker des Umkehrschalters J5 abziehen. Durch Umschalten des Umkehrschalters sicherstellen, dass der Durchgang zwischen NC2 an com und N03 an com wechselt (siehe Schaltplanhandbuch 312064). Falls der Durchgang nicht wechselt, den Umkehrschalter austauschen und den Stecker des Umkehrschalters J5 wieder aufstecken.
- Falls der Umkehrschalter und die Verkabelung nicht die Ursache sind, und D19 und D20 nicht abwechselnd aufleuchten, die Motorsteuerkarte austauschen.

- b. Wenn D19 und D20 aufleuchten, die Richtungskontrolllampen jedoch nicht, sind mögliche Ursachen u. a.:
 - fehlerhafte Motorsteuerkarte,
 - · fehlerhafte Richtungsventilverdrahtung oder
 - fehlerhaftes Richtungsventil.

Zur Lösung des Problems:

- Die Ausgangsspannung der Motorsteuerkarte am Richtungsventil J18 überprüfen. Wenn der Umkehrschalter in eine Richtung umschaltet, sollte der 230-V-Ausgang zwischen den Pins 1 und 2 (A+ und A-) liegen. Wenn er in die andere Richtung umschaltet, sollte der 230-V-Ausgang zwischen den Pins 3 und 4 (B+ und B-) liegen. Falls die Ausgangsspannungen nicht vorliegen, die Motorsteuerkarte austauschen.
- Jeden Umkehrventildraht auf Durchgang prüfen und die Anschlüsse kontrollieren (siehe Schaltplanheft 312064).
- Wenn Motorsteuerkarte und Verdrahtung nicht die Ursache sind, das Richtungsventil austauschen.
- Zu Diagnosezwecken kann man das Richtungsventil mit einem kleinen Schraubenzieher manuell umgehen, wenn man damit den Knopf in der Mitte jeder Richtungsventil-Endkappe drückt. Durch Drücken des Knopfs in der rechten Endkappe sollte die Pumpe nach rechts fahren. Durch Drücken des linken Knopfs sollte die Pumpe nach links fahren.
- Wenn Sie ermittelt haben, dass die Ursache keiner der oben genannten Punkte ist, kontrollieren Sie, ob die Kolbenpackungsschraube locker ist. Dadurch berührt der Kolben die Innenseite des Pumpeneinlassflansches, bevor die Aktivatorplatte den Kipphebel berührt. Das Gerät abstellen und die entsprechende Pumpe für Reparaturarbeiten auseinander bauen.

Reparatur





Zur Reparatur dieses Geräts ist Zugang zu Teilen erforderlich, die Stromschläge oder andere schwere Verletzungen verursachen können, wenn die Arbeit nicht richtig ausgeführt wird. Die elektrischen Anschlüsse sowie die Erdung sind von einem Elektriker durchzuführen siehe Betriebsanleitung. Vor Reparaturarbeiten muss der Strom im gesamten Gerät abgeschaltet werden.

Vorgehensweise zur Druckentlastung








- Den Druck in der Pistole entlasten und die Schritte für die Pistolenabschaltung durchführen. Siehe Pistolen-Handbuch.
- 2. Die Abzugssperre der Pistole verriegeln.



ti2409a


3. Schließen der Materialverteilerventile A und B.




4. Die Zufuhrpumpen und das Rührwerk (falls vorhanden) abschalten.

5. DRUCKENTLASTUNGS-/SPRITZVENTILE (SA, SB) auf PRESSURE RELIEF/CIRCULATION

(Druckentlastung/Zirkulation) stellen. Das Material zu den Abfallbehältern oder zu den Zufuhrbehältern leiten. Sicherstellen, dass die Anzeige an den Manometern auf 0 abfällt.



 Die Luftleitung der Pistole abziehen und den Materialverteiler der Pistole abnehmen.



Spülen






Gerät nur in gut belüfteten Bereichen spülen. Keine brennbaren Materialien spritzen. Heizelemente nicht einschalten, wenn mit brennbaren Lösungsmitteln gespült wird.

- Altes Spritzmaterial durch neues Spritzmaterial ausspülen, oder altes Spritzmaterial vor der Zufuhr von neuem Spritzmaterial mit einem verträglichen Lösungsmittel ausspülen.
- Beim Spülen stets den niedrigstmöglichen Druck verwenden.
- Alle Materialkomponenten sind mit herkömmlichen Lösungsmitteln verträglich. Nur absolut wasserfreie Lösungsmittel verwenden.
- Zum Spülen der Schläuche, Pumpen und Heizelemente, wenn diese nicht mit den erwärmten Schläuchen verbunden sind, die DRUCKENTLASTUNGS-/SPRITZVENTILE (SA, SB) auf PRESSURE RELIEF/CIRCULATION

🔰 stellen. (Druckentlastung/Zirkulation) Flüssigkeit durch die Ablassleitungen (N) ausspülen.



- Um das gesamte System zu spülen, muss die Flüssigkeit durch den Materialverteiler der Pistole zirkuliert werden (wobei der Verteiler von der Pistole abgenommen sein muss).
- Um eine Reaktion zwischen Feuchtigkeit und Isozyanat zu verhindern, muss das System immer trocken oder mit trockenem Weichmacher oder Öl gefüllt gelagert werden. Kein Wasser verwenden.

Dosierpumpen







Anleitungen zur Pumpenreparatur: siehe Betriebsanleitung 312068.

- Die Heizzonen A




B, und abschalten.

- Spülen, Seite 29.
- 3. Wenn die Pumpen nicht geparkt sind, drücken. Pistole so lange abziehen, bis die Pumpen stehen bleiben.
- Netzschalter ausschalten zum Stromnetz trennen.




Die Verbindung

Beide Zufuhrpumpen abschalten. Beide Materialeinlass-Kugelventile (B) schließen.



6. Beide DRUCKENTLASTUNGS-/SPRITZVENTILE (SA, SB) auf PRESSURE RELIEF/CIRCULATION

(Druckentlastung/Zirkulation) 🥩 stellen. Das Material zu den Abfallbehältern oder zu den Zufuhrbehältern leiten. Sicherstellen, dass die Anzeige an den Manometern auf 0 abfällt.



- Den Reactor und den umgebenden Bereich mit Lappen oder Lumpen vor Spritzern schützen.
- 7. Siehe ABB. 2. Trennen Sie die Pumpen-Einlass- und Auslassleitungen der Seite B (Stammkomponente). Den Stift (219) von der Gabel (218) nehmen, um die Pumpe vom Hydraulikzylinder (201) zu trennen. Entfernen Sie die vier Schrauben (203), mit denen die Pumpe an den Abstandshaltern (413) des Zylinders gehalten wird. Die Pumpeneinheit auf eine Werkbank legen.

Mit 22,6 N•m (200 in-lb) festziehen.




ABB. 2. Dosierpumpe - B-Seite

8. Siehe ABB. 3. Trennen Sie die Pumpen-Einlassund Auslassleitungen der Seite A (ISO). Mit dem Stiftabziehwerkzeugs (244) den Stift (219) abnehmen, wodurch die Pumpe vom Hydraulikzylinder (201) getrennt wird. Entfernen Sie die vier Schrauben (203), mit denen die Pumpe an den Abstandshaltern (413) des Zylinders gehalten wird. Die Pumpeneinheit auf eine Werkbank legen.




ABB. 3. Dosierpumpe - A-Seite

- 9. Anleitungen zur Pumpenreparatur: siehe Betriebsanleitung 312068.
- Die Pumpe in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Die Schrauben (203) mit 22,6 N•m (200 in-lb) festziehen.

ti9884a

Schutzschalter-Modul

1. Netzschalter ausschalten zum Stromnetz trennen. Die Schutzschalter zur Prüfung einschalten.



- 2. Druck entlasten, Seite 28.
- 3. Mit einem Ohmmeter überprüfen, ob über dem Schutzschalter Durchgang vorliegt (von oben nach unten). Wenn kein Durchgang vorhanden ist, den Schalter auslösen, zurückstellen und erneut überprüfen. Wenn immer noch kein Durchgang vorhanden ist, muss der Schalter wie folgt ausgetauscht werden:
 - Elektro-Schaltpläne und TABELLE 3 beachten. Kabel abziehen und schadhaften Schutzschalter ausbauen.
 - b. Den neuen Schutzschalter einbauen und die Kabel wieder anschließen.

Tabelle 3: Schutzschalter, siehe ABB. 4

Pos.	Größe	Komponente
809	50A	Schlauch/Transformator Sekundärseite
811	40A	Transformator Primär
812A	25 A, 40 A oder 50 A*	Heizelement A
812B	25 A, 40 A oder 50 A*	Heizelement B
813	20 A oder 30 A*	Motor/Pumpen

^{*} Modellabhängig.




ABB. 4. Schutzschalter-Modul

Elektromotor

Ausbau

 Netzschalter ausschalten zum Stromnetz trennen.





- 2. Druck entlasten, Seite 28.
- 3. Motorabdeckung entfernen.
- 4. Die Motorkabel wie folgt abziehen:
 - Siehe die Schaltpläne im Reactor-Schaltplanheft 312064. Die Motorsteuerkarte befindet sich auf der rechten Seite im Schaltschrank, Seite 33.
 - Die Abdeckung vom elektrischen Verteilerkasten des Motors abnehmen.
 - c. Die Leitungsanschlüsse notieren oder kennzeichnen. Siehe Reactor-Schaltplanheft 312064 und Abbildung in der Abdeckung des elektrischen Verteilerkastens des Motors. Bei Blickrichtung auf die Abtriebswelle muss der Motor im Gegenuhrzeigersinn laufen.


VORSICHT

Der Motor ist sehr schwer. Daher sollte er nach Möglichkeit von zwei Personen gehoben werden.

5. Die Schrauben entfernen, mit denen der Motor am Winkel befestigt ist. Den Motor herunterheben.

Einbau

- 1. Den Motor auf das Gerät setzen.
- 2. Den Motor mit Schrauben befestigen.
- 3. Die Leitungen mit Leitungsmuttern anschließen. Siehe Reactor-Schaltplanheft 312064 und Abbildung in der Abdeckung des elektrischen Verteilerkastens des Motors. Bei Blickrichtung auf die Abtriebswelle muss der Motor im Gegenuhrzeigersinn laufen.



4. Das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

Motorsteuerkarte

Die Motorsteuerkarte besitzt eine rote LED (D11). Um die Funktion überprüfen zu können, muss der Strom eingeschaltet sein. Bezüglich der Lage, siehe ABB. 5. Funktionsweise:

- Hochfahren: 1x Blinken für 60 Hz, 2 x Blinken für 50 Hz.
- Motor läuft: LED leuchtet.
- Motor läuft nicht: LED leuchtet nicht.
- Diagnosecode (Motor läuft nicht): LED blinkt den Diagnosecode, legt eine Pause ein und wiederholt die Blinkanzeige (zum Beispiel, E21=21 x Blinken, Pause, 21 x Blinken).

VORSICHT

Vor dem Berühren der Steuerkarte sollte man einen Erdungsstreifen am Handgelenk anlegen, um die Steuerkarte vor statischer Entladung zu schützen. Die Anweisungen mit einen Erdungsstreifen am Handgelenk befolgen.

 Netzschalter ausschalten zum Stromnetz trennen.



Die Verbindung







- 2. Druck entlasten, Seite 28.
- Elektro-Schaltpläne beachten. Die Motorsteuerkarte befindet sich auf der rechten Seite im Schaltschrank.
- Erdungsstreifen am Handgelenk anlegen.
- 5. Alle Kabel und Stecker von der Steckkarte abziehen.
- 6. Die Muttern (40) entfernen und die ganze Temperatursteuerkartengruppe auf die Werkbank legen.
- 7. Die Schrauben entfernen und die Karte vom Kühlkörper abnehmen.
- DIP-Schalter (SW2) an der neuen Steuerkarte einstellen. Siehe TABELLE 4 zu den werksseitigen Einstellungen. Bezüglich der Lage auf der Karte, siehe ABB. 5.







Um Überdruck zu vermeiden, muss DIP-Schalter 2 beim Modell H-25 auf ON gestellt werden.

Tabelle 4: Einstellungen des DIP-Schalters (SW2)

DIP- Schalter	AN (oben)	AUS (unten)
Schalter 1	Motor-Soft-Start AN (Werkseinstellung)	Motor-Soft-Start AUS (Bei Drehstrommotoren nicht zutreffend)
Schalter 2	AN für Alarm bei Druckunterschied (Werkseinstellung)	AUS für Warnung bei Druckunterschied
Schalter 3	Standby AN	Standby AUS (Werkseinstellung)
Schalter 4	AN bei Modell H-25 und H-40 (systemabhängig)	AUS bei Modell H-XP2 und H-XP3 (systemabhängig)

 Neue Karte in umgekehrter Reihenfolge installieren. Kühlpaste auf die gegenüberliegenden Flächen von Karte und Kühlkörper auftragen.



Bestellen: Thermomittel, Artikel-Nr. 110009.

Tabelle 5: Anschlüsse an der Motor-Steuerkarte

Stecker	Stift	Bezeichnung
J1	n/v	Netzschalter
J3	n/v	Messfühler A
J4	n/v	nicht verwendet
J7	n/v	nicht verwendet
J8	n/v	
	, .	Messfühler B
J9	n/v	Motorthermostat (NC)
J10	n/v	nicht verwendet
J12	n/v	Datenprotokollierung
J13	n/v	Zur Display-Karte
J14	n/v	Motorleistung
J18	1	Wegeventil, A+
	2	Wegeventil, A-
	3	Wegeventil, B+
	4	Wegeventil, B-
	5	GND
J5	1	Unbenutzt (VDD)
	2	Pumpenleitungs- Umkehrschalter (COM)
	3	Pumpenleitungs- Umkehrschalter (NC)
	4	Pumpenleitungs- Umkehrschalter (NO)

Motorkontr. J5 D11 Einstellungen des DIP-Schalters (SW2) Modelle H-25, H-40, H-50 **EIN**

3




ti3178c-3

Modelle H-XP2 & H-XP3 **EIN**



ti3178c-4



J3 (A)

J8 (B)

J9

J12

SW2

ti7724a

ABB. 5. Motorsteuerkarte

Messfühler

 Netzschalter ausschalten zum Stromnetz trennen.





- 2. Druck entlasten, Seite 28.
- Elektro-Schaltpläne beachten. Die Motorsteuerkarte befindet sich auf der rechten Seite im Schaltschrank.
- Kabel des Messfühlers an der Karte abziehen, siehe ABB. 5, Seite 34. Die Anschlüsse A und B umkehren und kontrollieren, ob der Diagnosecode

- entsprechend reagiert; siehe **E21: Kein Drucksensor, Komponente A**, Seite 13.
- Verläuft der Messfühlertest negativ, Kabel durch die Oberseite des Schaltschranks führen. Den Kabelpfad gut merken, da das Kabel in der selben Weise wieder eingeführt werden muss.
- O-Ring (720) auf den Messfühler (706) installieren, ABB. 6.
- Messfühler in den Verteiler einbauen. Kabelende mit Band (Rot = Messfühler A, Blau = Messfühler B) markieren.
- Kabel in den Schaltschrank verlegen und wie zuvor in das Kabelbündel führen.
- Kabel des Messfühlers an der Karte anschließen, siehe ABB. 5, Seite 34.




ABB. 6. Messfühler

Elektrogebläse

 Netzschalter ausschalten zum Stromnetz trennen.





- 2. Druck entlasten, Seite 28.
- 3. Sicherungen (F) links vom Trennschaltermodul kontrollieren, ABB. 7. Sicherungen austauschen, wenn sie durchgebrannt sind. Wenn sie in Ordnung sind, weiter mit Schritt 4.
- Elektro-Schaltpläne beachten. Die Lüfterkabel von den Sicherungen (F) abziehen.

- 5. Lüfter ausbauen.
- 6. Lüfter in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.




ABB. 7. Lüftersicherungen


Temperatursteuermodul


Tabelle 6: Anschlüsse des Temperatur-Steuermoduls

Stecker		Bezeichnung
DATEN (A)		Datenprotokollierung
	PIN	
	12	SCHLAUCH T/C P; FTS (violett)
	11	SCHLAUCH T/C R; FTS (rot)
SENSOR (B)	10	SCHLAUCH T/C S, FTS (silber (blanker Draht ohne Ummantelung)
	9	HEIZELEMENT T/C B, Y; Thermoelement (gelb)
	8	HEIZELEMENT T/C B, R; Thermoelement (rot)
	7	nicht verwendet
	6	HEIZELEMENT T/C A, Y; Thermoelement (gelb)
	5	HEIZELEMENT T/C A, R; Thermoelement (rot)
	4, 3	ÜBERHITZUNG B; Überhitzungsschalter B
	2, 1	ÜBERHITZUNG A; Überhitzungsschalter A
DISPLAY (C)		Display
COMMUNICATION (Datenübertragung) (D)		Datenübertragung zu den Netzsteuerkarten
PROGRAMM (E)		Softwareprogrammierung
BOOTEN (F)		Software Bootloader
NETZ/RELAIS (G)		Steuerkarten-Stromversorgung und Schutzschalter- Steuerausgang

Tabelle 7: Stecker an Temperatur-Netzsteuerkarte

Stecker	Bezeichnung
COMMUNICATION (Datenübertragung) (H)	Datenübertragung zur Steuerkarte
NETZ (J)	Stromversorgung zum Heizelement





Rechte Seite der Heizsteuerkarte





ABB. 8. Anschlüsse des Temperatur-Steuermoduls

SCR-Stromkreis testen

- Den SCR-Stromkreis in eingeschalteter Position testen:
 - Darauf achten, dass alles angeschlossen ist, einschließlich des Schlauchs.
 - b. Netzschalter einschalten



- Den Sollwert für die Schlauchheizung über die Umgebungstemperatur des Schlauchs anpassen.
- d. Die A Heizzone durch Drücken der Taste




- e. Gedrückt halten, um den Strom ablesen zu können. Der Schlauchstrom sollte bis auf 45 A ansteigen. Falls kein Schlauchstrom vorhanden ist, siehe E03: Kein Zonenstrom, Seite 10. Falls der Schlauchstrom 45 A übersteigt, siehe E02: Hohe Zonenstromstärke, Seite 10. Bleibt der Schlauchstrom einige Ampere unter 45 A stehen, ist der Schlauch zu lang oder die
- 2. Den SCR-Stromkreis in ausgeschalteter Position testen:

Spannung zu gering.

- Darauf achten, dass alles angeschlossen ist, einschließlich des Schlauchs.
- b. Netzschalter einschalten



- Den Sollwert für die Schlauchheizung unter die Umgebungstemperatur des Schlauchs anpassen.
- d. Die A Heizzone durch Drücken der Taste



e. Mit einem Voltmeter die Spannung am weißen Schlauchverbinder genau messen. Es sollte keine Spannung angezeigt werden. Falls doch Spannung angezeigt wird, ist der SCR an der Temperatursteuerkarte defekt. Temperatursteuerungsgruppe entfernen.

Baugruppe Temperatur-Steuermodul austauschen

VORSICHT

Vor dem Berühren des Moduls sollte man einen Erdungsstreifen am Handgelenk anlegen, um das Modul vor statischer Entladung zu schützen. Die Anweisungen mit einen Erdungsstreifen am Handgelenk befolgen.

 Netzschalter ausschalten zum Stromnetz trennen.



Die Verbindung







- 2. Druck entlasten, Seite 28.
- 3. Elektro-Schaltpläne beachten; siehe Handbuch zu den Elektro-Schaltplänen 312064. Die Baugruppe für die Temperatursteuerung befindet sich auf der linken Seite im Inneren des Schaltschranks.
- 4. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Transformatoreinheit befestigt ist und schieben Sie die Einheit auf die Schaltschrankseite.
- 5. Erdungsstreifen am Handgelenk anlegen.
- Alle Kabel und Stecker von der Baugruppe abziehen; siehe Teile - Temperatursteuerung, Seite 66.
- 7. Die Muttern entfernen und die ganze Motorsteuerkartengruppe auf die Werkbank legen.
- 8. Defektes Modul austauschen.
- Baugruppe in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

Primäre Heizelemente

Heizelement











 Netzschalter ausschalten zum Stromnetz trennen.



Die Verbindung

- 2. Druck entlasten, Seite 28.
- 3. Warten, bis sich die Heizelemente abgekühlt haben.
- 4. Die Abdeckung des Heizelements abnehmen.
- Für eine detaillierte Abbildung jedes Heizelements siehe Seiten 61-63. Drähte des Heizelements vom Heizdrahtanschluss trennen. Mit Ohmmeter testen.

Wattleistung Heizelement total	Element	Ohm
6.000	1.500	30-35
7.650	2.550	18-21
8.000	2.000	23-26
10.200	2.550	18-21

- Für den Ausbau des Heizelements zuerst das Thermoelement (310) ausbauen, um eine Beschädigung zu vermeiden, siehe Schritt 7, Seite 39.
- Das Heizelement (307) aus dem Gehäuse (301) entnehmen. Darauf achten, dass keine im Gehäuse verbliebene Flüssigkeit verschüttet wird.
- 8. Das Element untersuchen. Es sollte relativ glatt und glänzend sein. Wenn verkrustetes, verbranntes, ascheähnliches Material am Element haftet oder die Hülle Grübchenbildung aufweist, tauschen Sie das Element aus.
- 9. Neues Heizelement (307) einbauen und dabei den Mixer (309) so halten, dass er die Öffnung des Thermoelements (P) nicht blockiert.
- 10. Thermoelement wieder einbauen, Seite 39.
- 11. Schließen Sie die Anschlusskabel des Heizelements wieder an den Heizdrahtanschluss an.
- 12. Die Abdeckung des Heizelements wieder anbringen.

Netzspannung

Die primären Heizelemente leisten ihre Nennwattleistung bei 230 V AC. Bei niedriger Netzspannung wird die zur Verfügung stehende Leistung reduziert, und die Heizelemente erreichen nicht ihre volle Kapazität.

Thermoelement

 Netzschalter ausschalten zum Stromnetz trennen.



2. Druck entlasten, Seite 28.



- 3. Warten, bis sich die Heizelemente abgekühlt haben.
- 4. Die Abdeckung des Heizelements abnehmen.
- Die Thermoelementkabel vom Anschluss B an der Temperatursteuerkarte abziehen. Siehe TABELLE 6, Seite 36 und ABB. 8, Seite 36.
- Die Thermoelementkabel aus dem Schrank heraus führen. Den Kabelpfad gut merken, da das Kabel in der selben Weise wieder eingeführt werden muss.
- 7. Siehe ABB. 9. Klemmringmutter (N) lösen. Thermoelement (310) aus dem Erhitzergehäuse (301) entnehmen, dann Thermoelementgehäuse (H) abnehmen. Entfernen Sie den Thermoelementadapter (305) nicht, solange es nicht erforderlich ist. Muss der Adapter entfernt werden, stellen Sie sicher, dass der Mischer (309) nicht im Weg steht, wenn Sie den Adapter wieder einsetzen.

- 8. Thermoelement austauschen, ABB. 9.
 - a. Das Schutzband von der Thermoelementspitze
 (T) entfernen.
 - PTFE-Band und Gewindedichtmittel auf das Außengewinde auftragen und das Thermoelementgehäuse (H) in den Adapter (305) einschrauben.
 - c. Thermoelement (310) einschieben, so dass die Spitze (T) das Heizelement (307) berührt.
 - d. Das Thermoelement (T) gegen das Heizelement halten, die Klemmringmutter (N) festziehen und um eine weitere 1/4 Umdrehung anziehen.
- Kabel (S) in den Schaltschrank verlegen und wie zuvor in das Kabelbündel führen. Die Kabel wieder an der Steuerkarte anschließen.
- 10. Die Abdeckung des Heizelements wieder anbringen.
- 11. Die Heizelemente A und B zum Testen gleichzeitig einschalten. Die Temperaturen sollten mit gleicher Geschwindigkeit ansteigen. Falls ein Heizer zu tief ist, die Klemmringmutter (N) lösen und das Thermoelementgehäuse (H) festziehen, um sicherzustellen, dass die Spitze des Thermoelements (T) das Element (307) berührt.




ABB. 9. Thermoelement

Überhitzungsschalter

 Netzschalter ausschalten zum Stromnetz trennen.



2. Druck entlasten, Seite 28.



- 3. Warten, bis sich die Heizelemente abgekühlt haben.
- 4. Die Abdeckung des Heizelements abnehmen.
- Ein Anschlusskabel vom Übertemperaturschalter (308) trennen, ABB. 9. Mit Ohmmeter zwischen Kabel und Schalter testen. Der Widerstand muss etwa 0 Ohm betragen.
- Wenn der Schalter den Test nicht besteht, die Leitungen und Schrauben entfernen. Den defekten Schalter wegwerfen. Wärmeleitpaste 110009 auftragen, den neuen Schalter an derselben Position am Gehäuse (301) anbringen und mit Schrauben (311) sichern. Die Kabel wieder anschließen.
- Wenn ein Austausch der Kabel notwendig ist, müssen diese von der Temperatursteuerkarte abgezogen werden. Siehe TABELLE 6, Seite 36 und ABB. 8, Seite 36.

Beheizter Schlauch

Eine Beschreibung der verfügbaren Schlauchersatzteile ist in der Betriebsanleitung 309572 des beheizten Schlauchs enthalten.

Schlauchanschlüsse kontrollieren

- Netzschalter ausschalten zum Stromnetz trennen.
- HA I ON

. Die Verbindung

2. Druck entlasten, Seite 28.

Der Wippendschlauch muss angeschlossen sein.

 Schlauchanschluss (D) vom Reactor abziehen, ABB. 10.

- Ein Ohmmeter zwischen den beiden Klemmen des Steckers (D) anschließen. Es sollte Durchgang vorhanden sein.
- Bei negativem Testergebnis die einzelnen Schlauchabschnitte einschließlich dem Wippendschlauch so lange überprüfen, bis der Fehler isoliert werden kann.

FTS-Kabel überprüfen

 Netzschalter ausschalten zum Stromnetz trennen.



Die Verbindung

- 2. Druck entlasten, Seite 28.
- 3. FTS-Kabel (F) vom Reactor abziehen, ABB. 10.




ABB. 10. Beheizter Schlauch

4. Den Widerstand mit einem Ohmmeter zwischen den Stiften des Kabelsteckers überprüfen.

Stifte	Ergebnis
1 bis 2	ca. 35 Ohm pro 15,2 m (50 Fuß) Schlauch, plus ca. 10 Ohm für FTS
1 bis 3	unendlich

5. Falls das Kabel den Test nicht besteht, an FTS erneut testen, Seite 41.

Material temperaturs ensor (FTS)

Test/Ausbau

 Netzschalter ausschalten zum Stromnetz trennen.



- 2. Druck entlasten, Seite 28.
- 3. Band und Schutzabdeckung von FTS (21) abnehmen, ABB. 10. Das Schlauchkabel (F) abziehen. Den Widerstand mit einem Ohmmeter zwischen den Stiften des Kabelsteckers überprüfen.

Stifte	Ergebnis
1 bis 2	ca. 10 Ohm
1 bis 3	unendlich
3 an FTS-Erdungsschraube	0 Ohm
1 an FTS-Anschlussstück für Komponente A (ISO)	unendlich

- 4. Wenn der FTS irgendeinen Test nicht besteht, muss er ausgetauscht werden.
- 5. Die Luftschläuche (C, L) und die Elektrostecker (D) abziehen.
- 6. Den FTS vom Wippendschlauch (W) und den Materialschläuchen (A, B) abziehen.
- 7. Den Erdungsdraht (K) von der Erdungsschraube an der Unterseite des FTS entfernen.
- 8. Die FTS-Sonde (H) von der Seite der Komponente A (ISO) des Schlauchs entfernen.

Einbau

Der Materialtemperatursensor (FTS) ist im Lieferumfang enthalten. Der FTS ist zwischen Hauptschlauch und Wippendschlauch zu installieren. Siehe Anleitung 309572 für beheizten Schlauch für Anweisungen.




ABB. 11. Materialtemperatursensor und beheizte Schläuche

Prüfung des primären Transformators

1. Netzschalter ausschalten



 Die beiden kleineren Kabel (10 AWG), die aus dem Transformator herausführen, lokalisieren. Verfolgen Sie diese zurück zum Schütz und zum Schutzschalter (811). Verwenden Sie ein Ohmmeter um einen Durchgang zwischen beiden Drähten zu überprüfen. Es sollte Durchgang gegeben sein.

Prüfung des sekundären Transformators

1. Netzschalter ausschalten



 Die beiden größeren Kabel (6 AWG), die aus dem Transformator herausführen, lokalisieren. Verfolgen Sie diese zurück zum großen, grünen Stecker unter der Schlauchsteuerkarte und zum Schutzschalter (809). Verwenden Sie ein Ohmmeter um einen Durchgang zwischen beiden Drähten zu überprüfen. Es sollte Durchgang gegeben sein.

Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Draht im grünen Stecker unter dem Schlauchmodul an den Transformator angeschlossen ist, testen Sie beide Drähte. Einer der Drähte sollte Durchgang mit dem anderen Transformatordraht im Schutzschalter (809) haben und der andere nicht.




ABB. 12. Schutzschalter-Modul

 Schalten Sie die Schlauchzone an, um die Transformatorspannung zu überprüfen. Messen Sie die Spannung zwischen 18CB-2 und POD-HOSE-P15-2; siehe dazu Stromplan-Handbuch 312064.

Modell	Sekundärspannung
9.448,80 cm.	90 V AC*
12.496,80 cm.	120 V AC*

^{*} Für 230 V AC Netzspannung.

Transformator austauschen

Dieses Verfahren zum Austausch des Transformators verwenden.

 Netzschalter ausschalten zum Stromnetz trennen.



Die Verbindung



- 2. Reactor-Schrank öffnen.
- 3. Die Schrauben entfernen, mit denen der Transformator am Gehäuseboden befestigt ist. Den Transformator nach vorne schieben.
- 4. Die Transformatorkabel abziehen, siehe Reactor-Schaltplanhandbuch 312064.
- 5. Den Transformator aus dem Schaltschrank nehmen.
- Neuen Transformator in umgekehrter Reihenfolge installieren.

Anzeigemodul

Temperatur- und Druck-Displays

VORSICHT

Vor dem Berühren der Steuerkarte sollte man einen Erdungsstreifen am Handgelenk anlegen, um die Steuerkarte vor statischer Entladung zu schützen. Die Anweisungen mit einen Erdungsstreifen am Handgelenk befolgen.

 Netzschalter ausschalten zum Stromnetz trennen.



Die Verbindung







- 2. Druck entlasten, Seite 28.
- 3. Elektro-Schaltpläne beachten.
- 4. Erdungsstreifen am Handgelenk anlegen.
- Das Haupt-Displaykabel (20) an der unteren linken Ecke des Display-Moduls abziehen; siehe ABB. 13.
- 6. Die Schrauben (509, 510) und die Abdeckung (504) abnehmen; siehe ABB. 13.
- Wenn beide Displays ausgetauscht werden, müssen die Temperaturanzeigekabel TEMP und die Druckanzeigekabel PUMP vor dem Auseinandernehmen markiert werden.
- Die Kabelstecker (506 und 511) von der Rückseite des Temperatur-Displays (501) oder des Druck-Displays (502) abziehen; siehe ABB. 13.
- Die Bandkabel (R) von der Rückseite des Displays abziehen; siehe ABB. 13.
- 9. Muttern (508) und Platte (505) entfernen.
- 10. Display zerlegen, siehe Detailansicht in ABB. 13.
- 11. Die Steuerkarte (501a oder 502a) oder den Folienschalter (501b oder 502b) nach Bedarf austauschen.
- In umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen, siehe ABB. 13. Mittelstarkes Gewindedichtmittel wie gezeigt auftragen. Sicherstellen, dass der Erdungsdraht (G) des Display-Kabels zwischen

der Kabelbuchse und der Abdeckung (504) mit den Schrauben (512) befestigt ist.

Roter Stopp-Schalter

VORSICHT


Vor dem Berühren der Steuerkarte sollte man einen Erdungsstreifen am Handgelenk anlegen, um die Steuerkarte vor statischer Entladung zu schützen. Die Anweisungen mit einen Erdungsstreifen am Handgelenk befolgen.

 Netzschalter ausschalten zum Stromnetz trennen.



Die Verbindung

- 2. Druck entlasten, Seite 28.
- 3. Elektro-Schaltpläne beachten.
- 4. Erdungsstreifen am Handgelenk anlegen.
- 5. Die Schrauben (509, 510) und die Abdeckung (504) abnehmen, ABB. 13.
- Die Kabelstecker (506) des Schalters von der Rückseite des Temperatur-Displays (501) und des Druck-Displays (502) abziehen.
- 7. Den roten Stopp-Schalter (506) entfernen.
- In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Sicherstellen, dass der Erdungsdraht (G) des Display-Kabels zwischen der Kabelbuchse und der Abdeckung (504) mit den Schrauben (512) befestigt ist.



Detailansicht der Folienschalter und der Display-Steuerkarten




ABB. 13. Anzeigemodul

Einlassmaterialfiltersieb







Das Einlasssieb an jeder Dosierpumpe filtert Feststoffe aus, die die Rückschlagventile am Einlass verstopfen können. Überprüfen Sie die Filter täglich im Zuge der Startroutine und reinigen Sie sie nach Bedarf.

Isozyanat kann durch Feuchtigkeitsverunreinigungen oder durch Gefrieren kristallisieren. Wenn die verwendeten Chemikalien sauber sind und Lagerung, Transport und Bedienung richtig durchgeführt werden, sollte die Verunreinigung am Filtersieb der A-Seite minimal sein.

- Reinigen Sie den Filter auf der A-Seite nur einmal täglich beim erstmaligen Starten. Dadurch wird die Feuchtigkeitsverunreinigung durch sofortiges Ausspülen von Isozyanatrückständen zu Beginn der Dosierarbeiten minimiert.
- Materialzufuhrventil an der Pumpeneinlass schließen, um zu verhindern, dass Material gepumpt wird während der Filterstopfen (59j) abgeschraubt ist.
- 2. Einen Behälter unter die Filterbasis stellen, um ablaufende Flüssigkeit aufzufangen, wenn der Filterstopfen abgenommen wird.
- 3. Nehmen Sie den Filter (59g) vom Filterverteiler ab. Reinigen Sie den Filter gründlich mit Pistolenreinigungsmittel und schütteln Sie ihn, bis er trocken ist. Überprüfen Sie den Filter auf Verstopfungen. Es dürfen nicht mehr als 25 % des Filtergeflechts verstopft sein. Wenn mehr als 25 % verstopft ist, muss der Filter ausgewechselt werden. Überprüfen Sie die Filterdichtung (59h) und wechseln Sie sie erforderlichenfalls aus.
- Achten Sie darauf, dass der Rohrstopfen (59k) sicher in den Filterstopfen (59j) eingeschraubt ist. Installieren Sie den Filterstopfen mit eingebautem Filter (59g) und Dichtung (59h) und ziehen Sie ihn fest. Nicht zu fest anziehen. Die Dichtung muss für Dichtheit sorgen.
- 5. Öffnen Sie das Materialzufuhrventil und achten Sie darauf, dass keine undichten Stellen vorhanden sind.
- 6. Den Betrieb fortsetzen.




ABB. 14. Y Filterkomponenten

* Ersatz für Materialfiltersieb (59g):

Teile-Nr. Bezeichnung

180199 20 Mesh (Standard),

Einzelpackung

255082 80 Mesh (optional); Doppelpackung 255083 80 Mesh (optional); Zehnerpackung

Pumpenschmiersystem











Überprüfen Sie täglich den Zustand des ISO-Pumpenschmiermittels. Wechseln Sie das Schmiermittel, wenn es gelartig wird, sich verdunkelt oder mit Isozyanat verdünnt ist.

Die Gelbildung entsteht durch die Feuchtigkeitsabsorption durch das Pumpenschmiermittel. Der Zeitabstand bis zum nächsten Schmiermittelwechsel hängt von der Betriebsumgebung ab. Das Pumpenschmiersystem minimiert zwar die Feuchtigkeitseinwirkung; dennoch ist eine gewisse Kontaminierung möglich.

Die Schmiermittelverfärbung ergibt sich durch fortwährendes Einsickern kleinerer Isozyanatmengen hinter die Pumpen-Komplettgeräte während des Betriebs. Funktionieren die Komplettgeräte ordnungsgemäß, sollte ein Auswechseln des Schmiermittels aufgrund von Verfärbungen nicht öfter als alle 3 bis 4 Wochen erforderlich sein.


Auswechseln des Pumpenschmiermittels:


- 1. Druck entlasten, Seite 28.
- 2. Den Schmiermittelbehälter (LR) aus der Halterung (RB) heben und von der Kappe abnehmen. Die Kappe über einen geeigneten Behälter halten, das Rückschlagventil entfernen und das Schmiermittel ablaufen lassen. Das Rückschlagventil wieder am Einlassschlauch befestigen. Siehe ABB. 15.

- 3. Den Behälter entleeren und mit sauberem Schmiermittel spülen.
- 4. Wenn der Behälter sauber ist, frisches Schmiermittel einfüllen.
- Behälter auf die Kappe schrauben und in die Halterung einsetzen.
- Den Zufuhrschlauch (ST) mit dem größeren Durchmesser ca. 1/3 in den Behälter einführen.
- Den Rücklaufschlauch (RT) mit dem kleineren Durchmesser in den Behälter führen, bis er am Boden ansteht.

Wichtig: Der Rücklaufschlauch (RT) muss bis zum Boden des Behälters reichen, damit sich die Isozyanatkristalle am Boden absetzen und nicht in den Zufuhrschlauch (ST) gesogen und zur Pumpe zurückgefördert werden.

8. Das Schmiersystem ist nun betriebsbereit. Es muss keine Entlüftung durchgeführt werden.





Austausch von Hydraulikflüssigkeit und Filter











Siehe Tabelle 8 zur empfohlenen Häufigkeit der Ölwechsel.

Das Einfahröl in einem neuen Gerät nach den ersten 250 Betriebsstunden bzw. nach 3 Monaten wechseln, je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt.

Tabelle 8: Häufigkeit der Ölwechsel

Umgebungstemperatur	Empfohlene Häufigkeit
-17 bis 32 °C (0 bis 90 °F)	1.000 Betriebsstunden oder 12 Monate, je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt
32 °C und höher (90 °F und höher)	500 Betriebsstunden oder 6 Monate, je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt

- 1. Druck entlasten, Seite 28.
- 2. Die Hydraulikflüssigkeit abkühlen lassen.
- Eine Schale zum Auffangen des Öls unter den Behälterablassstopfen (110k) stellen.




ABB. 16. Austausch von Hydraulikflüssigkeit und Filter

4. Den Ablassstopfen (110k) abnehmen.

- 5. Einen Lappen unten um den Ölfilter (135) wickeln, damit kein Öl verschüttet wird. Den Filter 1/4-3/4 Umdrehungen aufschrauben, um den Lufteinlass freizugeben. Fünf Minuten warten, damit das Öl im Filter wieder zurück in den Behälter laufen kann. Filter abschrauben und abnehmen.
- 6. Den Ablassstopfen (110k) wieder einschrauben.
- 7. Den Filter (135) einsetzen:
 - a. Die Filterdichtung mit frischem Öl einreiben.

- b. Den Filter fest aufschrauben und dann um eine weitere 1/4 Umdrehung festziehen.
- 8. Den Behälter mit zugelassener Hydraulikflüssigkeit wieder auffüllen. Siehe Tabelle 9.
- 9. Den normalen Betrieb wieder aufnehmen.
 - Nach dem Start des Motors, kann es zu einem quietschenden Geräusch in der Hydraulikpumpe kommen, bis diese entlüftet ist. Falls dieses Geräusch länger als 30 Sekunden anhält, die Motorsteuerung ausschalten. Siehe Hydraulisches Antriebssystem, Seite 22.

Tabelle 9: Zulässige Hydrauliköle mit Verschleißschutz (Anti-Wear, AW)


Hersteller	Name
Citgo	A/W ISO-Klasse 46
Amsoil	AWI ISO-Klasse 46 (synthetisch*)
BP Oil International	Energol [®] HLP-HM, ISO-Klasse 46
Carl Bechem GmbH	Staroil HVI 46
Castrol	Hyspin AWS 46
Chevron	Rykon [®] AW, ISO 46
Exxon	Humble Hydraulic H, ISO-Klasse 46
Mobil	Mobil DTE 25, ISO-Klasse 46
Shell	Shell Tellus, ISO-Klasse 46
Texaco	Texaco AW Hydraulic, ISO-Klasse 46
* Anmerkung: Mineralische nicht mit synthetisch und der Pumpe ablassen, bevor von einem Öl z	en Hydraulikölen mischen. Das Öl vollständig aus dem Behälter um anderen gewechselt wird.
Wenn die zugelassenen Öle in Ihrer Region nich werden, das die folgenden Anforderungen erfüllt	nt erhältlich sind, kann ein alternatives Hydrauliköl verwendet t:
Ölsorte: ISO-Klasse: Viskosität, cSt bei 40 °C: Viskosität, cSt bei 100 °C: Viskositätsindex: Fließpunkt, ASTM D 97: Andere wichtige Eigenschaften:	. 46 . 43,0-47,0 . 6,5-9,0 . 95 oder höher

Oxidationsbeständigkeit, Korrosionsschutz und

312431T 47


Wasserabscheidung

Teile




ti9831a

Detailansicht des Schaltschrankbereichs




TI9834b

Linke Schaltschrankseite





TI9835a


Rechte Schaltschrankseite




TI9836a









Detailansicht, Hydraulikbehälterbereich





HINWEIS: Der Materialeinlasssatz (59) ist in zwei Ausführungen verfügbar: Serie A und Serie B. **Materialeinlasssatz Serie A** setzt eine Flachdichtung (59h) ein und kann an der weißen Dichtung identifiziert werden. Das Dichtungsmaterial wurde zur verbesserten Abdichtung verbessert und ist nun hellgrau. Der oben dargestellte **Materialeinlasssatz Serie B** setzt eine O-Ring-Dichtung (59h) mit einem anderen Verteiler (59d) und Siebstopfen (59j) ein. Nach dem Einbau ist die Dichtung nicht mehr sichtbar.



An allen Modellen verwendete Teile

_				Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	46	247844	WINKEL, Behälter, Schmiermittel	1
2		HEIZELEMENT; siehe Seite 56 für Teilenummern	2	47	247845	ANTRIEBSRIEMENSCHEIBE	1
3		MOTOR; siehe Seite 56 für	1	48	803889	RIEMEN	1
_		Teilenummern		49★	15B593	ABDECKUNG, Folienschalter	1
4	245974	DISPLAY; Seite 65	1	50★	308212	Block, Sicherheitsbroschüre	1
5		STEUERUNG, Temperatur;	1	51	15B775	ABDECKUNG, Kabelzugang	1
0		siehe Seite 66 für Teilenummern		52		HEIZELEMENTABDECKUNG; siehe Seite 56 für Teilenummern	2
6	247823	STEUERKARTE, Motorsteuerung; siehe Seite 56 für Teilenummern MATERIALVERTEILER; Seite 67	1	53		MASCHINENSCHRAUBE, Flachkopf; 8-32 x 3/8	7
7 8	24/023	TRANSFORMATOR; siehe Seite 56	1	54▲	15G280	WARNSCHILD	1
0		für Teilenummern	'	55	113505	SECHSKANTMUTTER	4
9	247832	ABDECKUNG, Motor	1	56	112776	SCHEIBE, einfach	2
10	246976	ABDECKUNG, Haupt-Schaltschrank	1	57	113802	SCHRAUBE, Sechskantkopf,	8
11		DOSIERPUMPE; siehe Seite 56 für Teilenummern	1	58★		mit Flansch KABELBINDER	20
13	115834	LÜFTER	1	59◆	255159	MATERIALEINLASSSATZ; siehe	1
14		EINLASSROHR, Komponente A;	1			Seite 53	
		siehe Seite 56 für Teilenummern		59a	118459	. Schottverschraubung; 3/4" NPT (m)	3
15		AUSLASSROHR, Komponente A; siehe Seite 56 für Teilenummern	1	EOb	100077	x 3/4" NPSM (f)	0
16		EINLASSROHR, Komponente B;	1	59b 59c	109077 C20487	. KUGELVENTIL; 3/4" NPT (FBE)	2 2
10		siehe Seite 56 für Teilenummern	'	59d ♦		. NIPPEL; 3/4" NPT . VERTEILERSATZ, Sieb, Einlass	2
17		AUSLASSROHR, Komponente B; siehe Seite 56 für Teilenummern	1		-	(Materialeinlasssatz Serie A) . VERTEILERSATZ, Sieb, Einlass	2
18★	247787	KABELBAUM, Heizelemente	1	•	11000714	(Materialeinlasssatz Serie B)	2
		Überhitzung, einschließlich 12-poliger		59e	102124	. THERMOMETER, Anzeige	2
19	15B380	Stecker KABEL, Schlauchregelung;	1	59f	120300	. MANOMETER, Materialdruck	2
		siehe Handbuch 312064		59g	180199	. ELEMENT, Filter; 20 Mikron (Standard)	2
20	15B383	KABEL, Display	1	59h ♦	15H200	. DICHTUNG, Sieb; PTFE	2
21★	261669	SATZ, Materialtemperatursensor, Kupplung	1			(Materialeinlasssatz Serie A)	
23	103181	FEDERRING, außen	1	♦	†C20203	. DICHTUNG, Sieb; PTFE	2
24	15B360	DICHTUNG, Kühler	1	EO; ▲	15H199	(Materialeinlasssatz Serie B) . STOPFEN, Sieb	2
25	255047	ZUGENTLASTUNG, Gewinde M40	1	59j ◆	1311199	(Materialeinlasssatz Serie A)	2
26		Modul; siehe Seite 56 für Teilenummern	1	♦ †	16V879	. STOPFEN, Sieb (Materialeinlasssatz Serie B)	2
27	116149	DISTANZSTÜCK	4	59k ◆	104813	. STOPFEN, Rohr; 3/8" NPT	2
29	117666	KLEMME, Masse	1			(Materialeinlasssatz Serie A)	
30	C19843	SCHRAUBE, Abdeckung, Inbuskopf	1	•	†555808	. STOPFEN, Rohr; 1/4" NPT	2
31🗙	123969	SCHALTER, Unterbrecher	1	FO	000170	(Materialeinlasssatz Serie B)	4
32 ≭	123967	KNOPF, Abschaltung durch das Bedienungspersonal	1	59m	296178	. DREHGELENKNIPPEL; 3/4" NPT(a) x 1/2" NPT(i); nur A-Seite	1
33	117723	MASCHINENSCHRAUBE, Schlitzkopf	4	59n	15D757	. GEHÄUSE; Thermometer	2
34	C20487	NIPPEL	2	59p	253481	. SCHUTZ, Messanzeige	2
35		ABDECKUNG, Heizelementdrähte; siehe Seite 56 für Teilenummern	2	60	111800	SCHRAUBE, Abdeckung, Sechskantkopf	39
36		HEIZELEMENTHALTERUNG; siehe Seite 56 für Teilenummern	2	61	247849	BEHÄLTER, Schmierschlauchbaugruppe	1
37	167002	WÄRMEISOLIERUNG	4	62	247782	DISTANZSTÜCK	4
38	117623	HUTMUTTER (3/8-16)	4	63	247850	ABDECKUNG, Vorderseite	1
39	113796	SCHRAUBE, Flansch, Sechskantkopf	14	65	15H185	DRAHT, mechanischer Schalter,	1
40	115942	SECHSKANTMUTTER	9			Kabel; siehe Seite 59	
42	15K817	AUFKLEBER, Fehlercodes	1	66★		STECKER, 2-POLIG, Motorleistung;	1
44		Blindniet; 5 mm (3/16 Zoll) x 10 mm (0,4 Zoll)	8	67	117284	siehe Seite 56 für Teilenummern GITTER, Gebläseschutz	1
45▲	189930	AUFKLEBER, Vorsicht	2				

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung Anz	zahl
68		SCHALTER, zusätzl. Pol;	, _	122	117560	STELLSCHRAUBE, Inbuskopf	1
		siehe Seite 56 für Teilenummern		125	247793	SCHLAUCH, Einlass, angeschlossen	1
74★	206995	TSL-FLÜSSIGKEIT; 1 Quart	1	126	255029	MANOMETER, Materialdruck,	1
76	115836	FINGERSCHUTZ	1			Konsolenmontage	
77	186494	FEDERCLIP	5	127		BOGEN	1
78	205447	KUPPLUNG, Schlauch	2		121320	Nur Modelle H-40, H-50, H-XP3	
79	054826	ROHR, PTFE; 6 mm (1/4 Zoll) ID;	8		121321	Nur Modelle H-25, H-XP2	
82	15H207	2,4 m (8 Fuß) HALTERUNG, Spanner	1	129	255036	BOGEN, Außengewinde	1
84 ▲	189285	AUFKLEBER, Vorsicht	2		117792	SCHMIERMITTELPISTOLE	1
85	114269	GUMMITÜLLE	2		117773	SCHMIERMITTEL	1
88	247851	FITTING, Reduzierstück;	1	132	15G782	, 3	1
00	217001	Nr. 5 x Nr. 8 JIC	•	133	15G784	. 3	1
89	247852	FITTING, Reduzierstück;	1	134 135	116915 247792	PEILSTAB mit Entlüftungsdeckel	1 1
		Nr. 6 x Nr. 10 JIC		137	24//92	ÖLFILTER, 18-23 psi Bypass FITTING	1
90	111802	SECHSKANTSCHRAUBE; 1/2-13 x 19 mm (3/4 Zoll)	2	137	116793	Nur Modelle H-40, H-50, H-XP3	1
92	112958	SECHSKANTMUTTER.	4		110793	Nur Modelle H-25, H-XP2	
32	112330	mit Flansch; 3/8-16	4	139	107156	SCHRAUBE, Abdeckung, Inbuskopf	3
93	15T895	ZUFUHRSCHLAUCH	1		115764	FITTING, NPT (Teil der	1
94	247784	RÜCKLAUFSCHLAUCH	1	1707	110704	Hydraulikpumpenbaugruppe);	'
96	247853	EINSTELLER, Riemenspanner	1			nur Modelle H-25, H-XP2	
97	15G816	ABDECKPLATTE, Kabelbaum	1	141★	112161	SCHRAUBE (Teil der	2
98	120302	LAUFROLLE	4			Hydraulikpumpenbaugruppe); nur Modelle H-25, H-XP2	
99	112125	ROHRSTOPFEN	2	142	112586	SCHRAUBE, Abdeckung,	2
100		AUFKLEBER; siehe Seite 56 für	1			Sechskantkopf	_
102	15H189	Teilenummern HAUBE, Kabeldurchführung	1	143	110996	SECHSKANTMUTTER, mit Flansch; 5/16-18	2
102	1311109	ISOLIERROHR, Baugruppe,	1	144	C19862	SICHERUNGSMUTTER, Sechskant	1
103		Motorleistung; siehe Seite 56 für	Į.	146	247836	ABDECKUNG, Zugangs-	1
		Teilenummern		147	255048	MUTTER, Zugentlastung,	1
107	119253	ENTSTÖRVORRICHTUNG, Ferrit; 151 Ohm	1	147	2000-10	Gewinde M40	'
110	247826	HYDRAULIKBEHÄLTER;	1	148★	255039	STECKER, Heizelement	1
110	247020	einschließlich 110b-110m;	'	150		STELLSCHRAUBE, 1/4 x 1/2 (13 mm)	2
		siehe Seite 53		151	261821	STECKER, Kabel, 6 AWG (Paar)	1
	247778	. GEHÄUSE, Einlass	1	153	104373	SICHERUNGSSCHEIBE	2
	247771	. DICHTUNG, Einlass	1	154	127816	ZUGENTLASTUNG	2
	247777	. ROHR, Einlass	1				
110f	247770	. RÜCKLAUFSCHLAUCH	1			e Gefahren- und Warnschilder, Aufklebe	er
110j	116919	. FILTER, Einlass	1	ui	iu Karteri	sind kostenlos erhältlich.	
	255032	. STOPFEN	1	⋆ N	icht darge	estellt.	
	255021	. FITTING, gerade	1	* E	rforderlid	ch für alle Modelle der Serie A-D.	
111	247822	HALTERUNG, Motorbefestigung	1			m Knopf-Reparatursatz 258920	
112	247819	HALTERUNG, Pumpenbefestigung	1	(S	eparat zu	ı bestellen).	
	247830	Nur Modelle H-40, H-50, H-XP3 Nur Modelle H-25, H-XP2		♦ D	er Materia	aleinlasssatz (59) ist in zwei Ausführunger	n
113	247030	Hydraulikpumpe	1			Serie A und Serie B. Materialeinlasssatz	
113	255019	Nur Modelle H-40, H-50, H-XP3	Į.			tzt eine Flachdichtung (59h) ein und kann	
	247855	Nur Modelle H-25, H-XP2				Ben Dichtung identifiziert werden. Das	
114	247821	WINKEL, Hydraulikbehälter	2			naterial wurde zur verbesserten Abdichtur	na
115	247820	HALTERUNG, Pumpenmontage	1			und ist hellgrau. Der auf Seite 53 darge-	3
116	247829	KÜHLER, Hydraulik	1			erialeinlasssatz Serie B setzt eine	
117	217020	BOGEN; 1-1/16 NPT(m) x	1	0	-Ring-Dic	htung (59h) mit einem anderen Verteiler	
		13 mm (1/2 Zoll) Rohr	•	(5	9d) und S	Siebstopfen (59j) ein. Nach dem Einbau is	st
	255020	Nur Modelle H-40, H-50, H-XP3		di	e Dichtun	g nicht mehr sichtbar.	
440	255035	Nur Modelle H-25, H-XP2		† In	n Siebver	teilersatz 247503 enthalten.	
118	0.47050	RIEMENSCHEIBE, Gebläse	1	•			
	247856	Nur Modelle H-40, H-50, H-XP3				er Serie A ist nicht verfügbar. Austaus-	
110	247857 15H512	Nur Modelle H-25, H-XP2 PRÜFSCHILD	4	Cl	isatz 247	'503 bestellen.	
119 120		DRUCKKNOPF	1 1				
120	15H204	DITUURNUPF	ļ				

Teile, die je nach Modell variieren

Mit der folgenden Tabelle Teile suchen, die je nach Modell variieren. Siehe **Teile**, beginnend auf Seite 48 für Teile, die an allen Modellen verwendet werden.

Modelle H-25 und H-XP2

T	T								T		1
Des	Danaiahanna	255400 H-25 8,0 kW (230 V,	255401 H-25 8,0 kW (230 V,	255402 H-25 8,0 kW (400 V,	255403 H-XP2 15,3 kW (230 V,	255404 H-XP2 15,3 kW (230 V,	255405 H-XP2 15,3 kW (400 V,	255406 H-25 15,3 kW (230 V,	255407 H-25 15,3 kW (230 V,	255408 H-25 15,3 kW (400 V,	Aurahi
<u> </u>	Bezeichnung	,	,	,	,	,	3 Phasen)	,	3 Phasen)	,	Anzani
2	HEIZELEMENT; Seiten 61-63	247815 (Anzahl 1)	247815 (Anzahl 1)	247815 (Anzahl 1)	247813 (Anzahl 2)	247813 (Anzahl 2)	247813 (Anzahl 2)	247813 (Anzahl 2)	247813 (Anzahl 2)	247813 (Anzahl 2)	
3	MOTOR; Seite 52	247816	247816	247816	247816	247816	247816	247816	247816	247816	1
6	MOTORSTEUER- KARTE; Seite 50	247839	247839	247839	247839	247839	247839	247839	247839	247839	1
8	TRANSFORMATOR ; Seite 50	247812	247812	247812	247812	247812	247812	247812	247812	247812	1
11	DOSIERPUMPE; Seite 59	Modell 120	Modell 120	Modell 120	Modell 80	Modell 80	Modell 80	Modell 120	Modell 120	Modell 120	1
14	EINLASSROHR, Komponente A; Seite 51	15R648	15R648	15R648	15R646	15R646	15R646	15R646	15R646	15R646	1
15	AUSLASSROHR, Komponente A; Seite 51	15R649	15R649	15R649	15R645	15R645	15R645	15R645	15R645	15R645	1
16	EINLASSROHR, Komponente B; Seite 51	15R653	15R653	15R653	15R650	15R650	15R650	15R650	15R650	15R650	1
17	AUSLASSROHR, Komponente B; Seite 51	15R651	15R651	15R651	15R644	15R644	15R644	15R644	15R644	15R644	1
26	MODUL, Trennschalter; Seite 68	С	A	В	С	A	В	С	A	В	1
35	ABDECKUNG, Heizelementdrähte				247502	247502	247502	247502	247502	247502	2
36	HALTERUNG, Heizer; Seite 48	247831	247831	247831	247843	247843	247843	247843	247843	247843	2
52	ABDECKUNG, Heizer	247847	247847	247847	247846	247846	247846	247846	247846	247846	2
66	STECKER, 2-polig, Motorleistung	120871	120871	120871	120871	120871	120871	120871	120871	120871	1
68	SCHALTER, zusätzl. Pol; nur 400 V			123968			123968			123968	1
100	SCHILD	15H194	15H194	15H194	15H195	15H195	15H195	15H194	15H194	15H194	1
103	ISOLIERROHR, Baugruppe, Motorleistung	247814	247814	247814	247814	247814	247814	247814	247814	247814	1

Modelle H-40 und H-XP3


Pos.	Bezeichnung	253400 H-40 12,0 kW (230 V, 1 Phasen)	253401 H-40 15,3 kW (230 V, 3 Phasen)	253402 H-40 15,3 kW (400 V, 3 Phasen)	253403 H-XP3 12,0 kW (230 V, 1 Phase)	253404 H-XP3 20,0 kW (230 V, 3 Phasen)	253405 H-XP3 20,0 kW (400 V, 3 Phasen)	253407 H-40 20,4 kW (230 V, 3 Phasen)	253408 H-40 20,4 kW (400 V, 3 Phasen)	Anzahl
2	HEIZELEMENT; Seiten 61-63	247834	247813	247813	247834	247833	247833	247833	247833	2
3	MOTOR; Seite 52	247810	247785	247785	247810	247785	247785	247785	247785	1
6	MOTORSTEUER- KARTE; Seite 50	247835	247835	247835	247835	247835	247835	247835	247835	1
8	TRANSFORMATOR ; Seite 50	247786	247786	247786	247786	247786	247786	247786	247786	1
11	DOSIERPUMPE; Seite 59	Modell 120	Modell 120	Modell 120	Modell 80	Modell 80	Modell 80	Modell 120	Modell 120	1
	EINLASSROHR, Komponente A; Seite 51	15R646	15R646	15R646	15R646	15R646	15R646	15R646	15R646	1
15	AUSLASSROHR, Komponente A; Seite 51	15R645	15R645	15R645	15R645	15R645	15R645	15R645	15R645	1
	EINLASSROHR, Komponente B; Seite 51	15R650	15R650	15R650	15R650	15R650	15R650	15R650	15R650	1
17	AUSLASSROHR, Komponente B; Seite 51	15R644	15R644	15R644	15R644	15R644	15R644	15R644	15R644	1
	MODUL, Trennschalter; Seite 68	С	D	E	С	D	Е	D	Е	1
35	ABDECKUNG, Heizelementdrähte	247502	247502	247502	247502	247502	247502	247502	247502	2
36	HALTERUNG, Heizer; Seite 48	247843	247843	247843	247843	247843	247843	247843	247843	2
52	ABDECKUNG, Heizer	247846	247846	247846	247846	247846	247846	247846	247846	2
	STECKER, 2-polig, Motorleistung	120871			120871					1
68	SCHALTER, zusätzl. Pol; nur 400 V			123968			123968		123968	1
100	SCHILD	247780	247780	247780	247781	247781	247781	247780	247780	1
103	ISOLIERROHR, Baugruppe, Motorleistung	247814	247790	247790	247814	247790	247790	247790	247790	1

Modelle H-50

Pos.	Bezeichnung	253725 H-50 12,0 kW (230 V, 1 Phase)	253726 H-50 15,3 kW (230 V, 3 Phasen)	253727 H-50 15,3 kW (400 V, 3 Phasen)	256505 H-50 20,4 kW (230 V, 3 Phasen)	256506 H-50 20,4 kW (400 V, 3 Phasen)	Anzahl
2	HEIZELEMENT; Seiten 61-63	247834	247813	247813	247833	247833	2
3	MOTOR; Seite 52	247810	247785	247785	247785	247785	1
6	MOTORSTEUER- KARTE; Seite 50	247835	247835	247835	247835	247835	1
8	TRANSFORMATOR ; Seite 50	247786	247786	247786	247786	247786	1
11	DOSIERPUMPE; Seite 59	Modell 140	Modell 140	Modell 140	Modell 140	Modell 140	1
14	EINLASSROHR, Komponente A; Seite 51	15R646	15R646	15R646	15R646	15R646	1
15	AUSLASSROHR, Komponente A; Seite 51	15R645	15R645	15R645	15R645	15R645	1
16	EINLASSROHR, Komponente B; Seite 51	15R650	15R650	15R650	15R650	15R650	1
17	AUSLASSROHR, Komponente B; Seite 51	15R644	15R644	15R644	15R644	15R644	1
26	MODUL, Trennschalter; Seite 68	С	D	E	D	E	1
35	ABDECKUNG, Heizelementdrähte	247502	247502	247502	247502	247502	2
36	HALTERUNG, Heizer; Seite 48	247843	247843	247843	247843	247843	2
52	ABDECKUNG, Heizer	247846	247846	247846	247846	247846	2
66	STECKER, 2-polig, Motorleistung	120871					1
68	SCHALTER, zusätzl. Pol; nur 400 V			123968		123968	1
100	SCHILD	256509	256509	256509	256509	256509	1
103	ISOLIERROHR, Baugruppe, Motorleistung	247814	247790	247790	247790	247790	1

Untergeordnetes Zubehör

Dosiergerät-Baugruppe



⚠ Mit 13,6-20,3 N•m (10-15 ft-lb) festziehen.

Dos	iergerät	t-Baugruppe				Bezeichnung	Anzahl
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	222	100206	BUCHSE	1
201	295027	HYDRAULIKZYLINDER, mit	1	223	15H524	DRUCKSPEICHER; 1/4 NPT	1
201	293021	Abstandhaltern; siehe Seite 64 für die Teile	•	224	155541	VERBINDUNGSSTÜCK, Drehgelenk, 90 Grad	1
202		Pumpe; siehe Betriebsanleitung 312068	2	226	121312	BOGEN; 3/4 SAE-ORB x 1/2 Zoll JIC	3
203	295824	SCHRAUBE, Inbuskopf; 5/16-24 x	8	227	295225	ROHRSTOPFEN, Spülen	4
200	233024	76 mm (3 Zoll)	Ü	228	112793	O-RING	2
204	106258	O-RING	2	229	295852	MUTTER	1
205	298040	MATERIALVERTEILER,	1	230*	177150	SCHMIERAUFSATZ, Zylinder	1
		hydraulischer		231	177156	O-RING	1
206	113467	SCHRAUBE, Inbuskopf	4	232* 233	295829	SCHMIERZYLINDER STOPFEN: 3/8 NPT x 0.343 Zoll	1
207	120299	VENTIL, direktional, hydraulisch	1	233 234	295829 295826	BOGEN, 90 Grad; 1/4 NPT(m) x	1
208	C19986	SCHRAUBE, Inbuskopf	4	234	293020	9,5 mm (3/8 Zoll) AD Rohr	ı
209	247817	HALTERUNG	1	235	295397	BOGEN; 3/4 NPT(m) x 13 mm	1
210	247818	UMKEHRSCHALTER	1	200	200007	(1/2 Zoll) AD Rohr	•
211	157021	FEDERRING	2	239	295229	SCHMIERNIPPEL; 1/4-28	2
212		SCHRAUBE, Flachkopf; 8-32 x 3/8	2	240	255037	BOGEN; 3/4 NPT(f)	1
213	100214	FEDERRING	4	241	255038	STECKÉR	1
214	108751	SCHRAUBE, Inbuskopf	4	242★	15H184	DRAHT, bidirektionales Kabel,	1
215	159842	ADAPTER	2			Baugruppe	
216	248187	GEHÄUSE, Berstscheibe; Satz, siehe Handbuch 309969	2	243	15H253	SCHLAUCH, Messanzeige, hydraulisch, 3.000 psi;	1
217	M70430	SCHRAUBE, Inbuskopf;	2			abgebildet auf Seite 51	
218	261864	1/4-28 x 0,19 Gabel, Sechskant	2	244★	296607	ABZIEHWERKZEUG, Gabelbolzen	1
219	296653	GABELBOLZEN	2				
219	261862	SATZ, Aktivator und Buchse	1	⋆ N	icht darge	estellt.	
221	158683	BOGEN, 90 Grad	1	∦ In	2 Catz 06:	1863 erhältliche Teile.	
<u> </u>	100000	DOGLIN, 30 GIAG	Į.	☆ III	1 Sa12 20	1003 emailione Telle.	


2

4

Heizelemente 10,2 kW und 6,0 kW

(Zwei Stk. pro Maschine)

Teile 247833 und 247834




				Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung
_		5		310	117484	SENSOR
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	311	100518	MASCHINENSCHRAUBE:
301		GEHÄUSE, Heizelement	1	•		Flachkopf
303	121309	ADAPTER, 3/4 SAE-ORB x	2	313	15H305	STECKVERSCHRAUBUNG, hohl
		1/2 Zoll JIC		314	295607	STOPFEN; nicht abgebildet
304	15H304	STOPFEN	3	_		,
305	15H306	ADAPTER, Thermoelement	1	315	124132	O-RING
306	120336	O-RING; Fluorelastomer	1			
307		HEIZELEMENT, tauchfähig	4			
	16A110	Nur 2.550 W; 10,4-kW-Heizelement				
	16A112	Nur 1.500 W; 6,0-kW-Heizelement				
308	15B137	ÜBERHITZUNGSSCHALTER	1			
309	15B135	MISCHER, tauchfähiges Heizelement	4			

8,0-kW-Zweizonen-Heizelement

(Eins pro Maschine)

Teil 247815




D	Taila Ne	Danaiahauma	A	Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	309	15B135	MISCHER, tauchfähiges	4
301		GEHÄUSE, Heizelement	1	000	100100	Heizelement	
302	15H302	ANSCHLUSSTÜCK, Reduzierstück	4	310	117484	SENSOR	2
303	121319	ADAPTER, 1/2 NPT(m) x 1/2 Zoll JIC	; 4	311	100518	MASCHINENSCHRAUBE;	2
304	15H304	STOPFEN	2			Flachkopf	
305	15H306	ADAPTER, Thermoelement	2	312	15M177	ISOLIERUNG; nicht abgebildet	1
306	120336	O-RING; Fluorelastomer	2	313	124132	O-RING	4
307	16A111	HEIZELEMENT, tauchfähig; 2.000 W	, 4				
308	15B137	SCHALTER Überhitzung	1				

Einzelzonen-Heizelement 7,65 kW

(Zwei Stk. pro Maschine)


Teil 247813



Pos.	Teile-Nr	. Bezeichnung	Anzahl
301		ERHITZERGEHÄUSE	1
303	121309	ADAPTER, 3/4 SAE-ORB x 1/2 Zoll JIC	, 2
304	15H304	STOPFEN	3
305	15H306	ADAPTER, Thermoelement	1
306	120336	O-RING; Fluorelastomer	1
307	15B138	HEIZELEMENT, tauchfähig; 2.550 W	3
308	15B137	ÜBERHITZUNGSSCHALTER	1
309	15B135	MISCHER, tauchfähiges Heizelement	3

Pos.	Teile-Nr.	. Bezeichnung	Anzahl
310	117484	SENSOR	1
311	100518	MASCHINENSCHRAUBE; Flachkopf	2
313	15H305	STECKVERSCHRAUBUNG, hohl	5
314	295607	STOPFEN; nicht abgebildet	1
315	124132	O-RING	3


Hydraulikzylinder




_		.		Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
Pos.	i eile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	411	295645	STANGENABSTREIFER	2
401	295029	HALTERUNGSPLATTE	2	412	296644	WELLENDICHTUNG	2
402	295030	ZYLINDER	1				7
403	295031	STANGENBUCHSE	2	413	295032	ABSTANDHALTER, Dosierpumpe	/
			-	414	261861	ABSTANDHALTER, Umkehrschalter	1
404	296642	KOLBEN	1	415	295034	VERBINDUNGSSTANGE	4
405	295640	O-RING	2				2
406	295641	KAPPENDICHTUNG	2	416	295035	ANSCHLUSSBLOCK	2
407	295642	RING, Ersatz	2				
408	296643	SPALTRING	1				
409	158776	O-RING	2				
410	295644	RING, Ersatz	2				

ti2574a

Display






Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
501	24G884	DISPLAY, Druck; enthält 501a-501c	1
501a	24G882	.STEUERKARTE	1
501b	246479	.SCHALTER, Membran	1
501c	112324	.SCHRAUBE	4
502	24G883	DISPLAY, Temperatur; enthält 502a-502c	1
502a	24G882	.STEUERKARTE	1
502b	246479	.SCHALTER, Membran	1
502c	112324	.SCHRAUBE	4
503	15B293	DICHTUNG	1
504	15B292	ABDECKUNG	1

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
505	15B291	PLATTE	1
506	246287	KABELBAUM, roter Stopp-Schalter	1
507	117499	GRIFF	2
508	117523	HUTMUTTER; 10-24	8
510	111393	FLACHKOPFSCHRAUBE, Maschine; M5 x 0,8; 16 mm	4
511	15B386	KABEL, Display	1
512	195853	SCHRAUBE, Maschine; M2.5 x 6	2

Temperatursteuerung



Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
601	247772	TAFEL, Modulbefestigung	1
602	247827	GEHÄUSE, Steuermodul	1
603	247828	GEHÄUSE, Heizermodul	3
604	115942	MUTTER, Sechskant	4
605	247801	KABEL, Kommunikation	1
606	247825	SATZ, Deckel, Anschluss mit Schrauben	1


Mischblock

Mit 40,1-44,6 N•m (355-395 in-lb) festziehen.

Dichtmittel (113500) auf das Gewinde auftragen.

Das Ventil muss geschlossen sein, wobei der Hebel in der in der Zeichnung dargestellten Position sein muss.

** PTFE-Band oder Gewindedichtmittel auf das abgeschrägte Gewinde auftragen.




Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
701	247837	MATERIALVERTEILER	1
702†	247824	ABLASSVENTIL, Einsatz	2
702a†	158674	. O-RING	1
702b†	247779	. DICHTUNG, Ventilsitz	1
703	102814	MANOMETER, Materialdruck	2
704	162453	FITTING, 1/4 NPSM x 1/4 NPT	2
705	246123	MESSFÜHLER, Druck, Steuerung	2
706	247788	GRIFF, rot	1
707	247789	GRIFF, blau	1
708†	112309	MUTTER, Sechskant- selbstsichernd	2
712	117556	NIPPEL, Nr. 8 JIC x 1/2 NPT	1
713	117557	NIPPEL, Nr. 10 JIC x 1/2 NPT	1

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl		
714	121312	BOGEN, 90 Grad	2		
715	100840	BOGEN, Straße; 1/4 NPSM x 1/4 NPT	2		
716	111457	O-RING, PTFE	2		
717▲	189285	AUFKLEBER, Vorsicht	1		
718†	150829	DRUCKFEDER	2		
▲ Zusätzliche Warnaufkleber, Schilder, Aufkleber und					


- Karten sind kostenlos erhältlich.
- † In den folgenden kompletten Ventilsätzen enthalten*: ISO-Ventilsatz (links/roter Griff) 255149. Harz-Ventilsatz (rechts/blauer Griff) 255150. Ventilsatz (beide Griffe und Schmierpistole) 255148.
- Komplette Ventilsätze enthalten auch Gewindedichtmittel. (Sätze müssen separat gekauft werden).

Schutzschalter-Module


A - 230 V, 3-phasige Schutzschaltermodule




B - 400 V, 3-phasige Schutzschaltermodule



C - 230 V, 1-phasige Schutzschaltermodule




D - 230 V, 3-phasige Schutzschaltermodule



E - 400 V, 3-phasige Schutzschaltermodule

Zur Verkabelung siehe das mitgelieferte Schaltplanheft 312064. Siehe Seite 71 zu den Teilen.



Teileliste für Schutzschalter-Module

Trennschaltermodule							
Pos.	Bezeichnung	A 230 V, 3 Phasen	B 400 V, 3 Phasen	C 230 V, 1 Phase	D 230 V, 3 Phasen	E 400 V, 3 Phasen	Anzahl
801	MONTAGESCHIENE	255028	255028	255028	255028	255028	1
802	HALTEKLAMMER, Block, Ende	255045	255045	255045	255045	255045	1
803	HALTERUNG, Sicherungssockel, Block	255043	255043	255043	255043	255043	2
804	SICHERUNG	255023	255023	255023	255023	255023	2
805	ANSCHLUSSKLEMME, Block	255042	255042	255042	255042	255042	4
807	BRÜCKE, Steck-, Jumper	255044	255044	255044	255044	255044	2
808	BLOCK, Anschlussklemme, Erdung	255046	255046	255046	255046	255046	1
809	SCHUTZSCHALTER, 1-polig, 50 A	255026	255026	255026	255026	255026	1
810	SCHÜTZ, Relais, 65 A	255022	255022	255022			1
	SCHÜTZ, Relais, 65 A				255022	255022	2
811	SCHUTZSCHALTER, 2 Phasen, 40 A	247768	247768	247768	247768	247768	1
812	SCHUTZSCHALTER, 2 Phasen, 25 A	*255050	*255050	*255050			2
	SCHUTZSCHALTER, 2 Phasen, 40 A	†247768	†247768	† #247768			2
	SCHUTZSCHALTER, 2 Phasen, 50 A				120579	120579	2
813	SCHUTZSCHALTER, 2 Phasen, 20 A	255049	255049	*†255049			1
	SCHUTZSCHALTER, 3-polig, 20 A				255025	255025	1
	SCHUTZSCHALTER, 2 Phasen, 30 A			±255041			1
814	STECKER, Stromanschluss	117679			117679		3
	STECKER, Stromanschluss			117679			2
815	STECKDOSENLEISTE, 3 Phase	117805					1
	STECKDOSENLEISTE, 1 Phase			117678			1
	STECKDOSENLEISTE, 3 Phasen, 3x3				255024		1
816	KABELBAUM, unterer	247802	247802	247802	247803	247803	1
817	KABELBAUM, oberer	247805	247806	247804	247808	247807	1
818	STECKER, 2 Pin, groß	255027	255027	255027	255027	255027	3
819	STECKER, 3 Pin	120895	120895	120895	120895	120895	1
820	STECKER, 4 Pin	255031	255031	255031	255031	255031	1
821	STECKER, 2 Pin, klein				255030	255030	1
822	KABELBAUM, Schlauchdraht	247791	247791	247791	247791	247791	1
022	INADELBACIVI, SCHIAUCHUIAITI	2.7701	2.7701		2701	21,701	

^{*} Nur Modelle H-25 mit 8 kW.


[†] Nur Modelle H-25, H-XP2, H-40, H-50 mit 15,3 kW.

<sup>Mar Modelle H-40, H-50 mit 12 kW.

■ Nur Modelle H-40, H-50 mit 12 kW.</sup>


Abmessungen

Ahmasaung	mm (7ell)	Abmessung	mm (Zoll)
Abmessung	mm (Zoll)	F (seitliche Montagebohrungen)	413 (16,25)
A (Höhe)	1.397 (55,0)	,	, , ,
B (Breite)	1.006 (39,6)	G (Innendurchmesser der Montagesäule)	11 (0,44)
C (Tiefe)	470 (18,5)	H (Höhe der vorderen Montagesäule)	51 (2,0)
D (vordere Montagebohrungen)	745 (29,34)	J (Höhe der hinteren Montagesäule)	92 (3,6)
E (hintere Montagebohrungen)	853 (33,6)	· (· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- (-,-,




ti9830a

Ansicht von oben



Seitenansicht

Detailansicht der Montagesäulenhöhe zur korrekten Bestimmung der Schraubengröße



Technische Daten

Kategorie	Daten		
Zulässiger Betriebsüberdruck	Modelle H-25 und H-40: 13,8 MPa (138 bar, 2.000 psi)		
	Modell H-50 1 Phasen: 11,7 MPa (117 bar, 1.700 psi)		
	Modell H-50 3 Phasen: 13,8 MPa (138 bar, 2.000 psi)		
	Modelle H-XP2 und H-XP3: 24,1 MPa (241 bar, 3.500 psi)		
Druckverhältnis Material/Öl	Modelle H-25 und H-40: 1.91:1		
	Modell H-50: 1,64:1		
	Modelle H-XP2 und H-XP3: 2,79:1		
Materialeinlassöffnungen	Komponente A (ISO): 1/2 NPT(f), 1,75 MPa (17,5 bar, 250 psi) Maximum Komponente B (RES): 3/4 NPT(f), 1,75 MPa (17,5 bar, 250 psi) Maximum		
Materialauslassöffnungen	Komponente A (ISO): -8 (1/2 Zoll) JIC, mit -5 (5/16 Zoll) JIC-Adapter		
	Komponente B (RES): -10 (5/8 Zoll) JIC, mit -6 (3/8 Zoll) JIC-Adapter		
Materialzirkulationsanschlüsse	1/4 NPSM(m), mit Plastikschlauch, 1,75 MPa (17,5 bar, 250 psi) Maximum		
Maximale Materialtemperatur	88 °C (190 °F)		
Max. Ausstoßleistung (Leichtöl	Modell H-25: 10 kg/min (22 lb/min) (60 Hz)		
Nr. 10 bei Umgebungstemperatur)	Modell H-XP2: 5,7 Liter/min (1,5 gpm) (60 Hz)		
	Modell H-50: 24 kg/min (52 lb/min) (60 Hz)		
	Modell H-40: 20 kg/min (45 lb/min) (60 Hz)		
	Modell H-XP3: 10,6 Liter/min (2,8 gpm) (60 Hz)		
Ausstoßleistung pro DH (A+B)	Modelle H-25 und H-40: 0,23 Liter (0,063 Gal.)		
	Modell H-50: 0,28 Liter (0,073 Gal.)		
	Modelle H-XP2 und H-XP3: 0,16 Liter (0,042 Gal.)		
Versorgungsspannung	Geräte mit 230 V 1 Phase und 230 V 3 Phasen: 195-264 V AC, 50/60 Hz		
	Geräte mit 400 V, 3 Phasen: 338-457 V AC, 50/60 Hz		
Erforderliche Stromstärke	Siehe Modelle auf Seite 3.		
Heizleistung (Heizelemente A und B gesamt, ohne Schlauch)	Siehe Modelle auf Seite 3.		
Fassungsvermögen des Hydraulikbehälters	13,6 Liter (3,5 Gal.)		
Empfohlenes Hydrauliköl	Citgo A/W Hydrauliköl, ISO-Klasse 46		
Schallpegel gemäß ISO 9614-2	90,2 dB(A)		
Lärmdruckpegel, gemessen in 1 m Abstand vom Gerät	82,6 dB(A)		
Gewicht	Geräte mit 8,0-kW-Heizelementen: 243 kg (535 lb)		
	Geräte mit 12,0-kW-Heizelementen: 271 kg (597 lb)		
	Geräte mit 15,3 kW-Heizelementen (Modell H-25/H-XP2): 255 kg (562 lb)		
	Geräte mit 15,3-kW-Heizelementen (Modelle H-40/H-XP3/H-50): 271 kg (597 lb)		
	Geräte mit 20,4-kW-Heizelementen: 271 kg (597 lb)		
Benetzte Teile	Aluminium, Edelstahl, verzinkter Normalstahl, Messing, Hartmetall, Chrom, Fluorelastomer, PTFE, UHMWPE, chemisch beständige O-Ringe		

Alle anderen Markennamen werden zur Identifizierung der Produkte verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer.

Graco-Standardgarantie

Graco garantiert, dass alle in diesem Dokument erwähnten Geräte, die von Graco hergestellt worden sind und den Namen Graco tragen, zum Zeitpunkt des Verkaufs an den Erstkäufer frei von Material- und Verarbeitungsschäden sind. Mit Ausnahme einer speziellen, erweiterten oder eingeschränkten Garantie, die von Graco bekannt gegeben wurde, garantiert Graco für eine Dauer von zwölf Monaten ab Kaufdatum die Reparatur oder den Austausch jedes Teiles, das von Graco als defekt anerkannt wird. Diese Garantie gilt nur dann, wenn das Gerät in Übereinstimmung mit den schriftlichen Graco-Empfehlungen installiert, betrieben und gewartet wurde.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf allgemeinen Verschleiß, Fehlfunktionen, Beschädigungen oder Verschleiß aufgrund fehlerhafter Installation, falscher Anwendung, Abrieb, Korrosion, inadäquater oder falscher Wartung, Vernachlässigung, Unfall, Durchführung unerlaubter Veränderungen oder Einbau von Teilen, die keine Original-Graco-Teile sind, und Graco kann für derartige Fehlfunktionen, Beschädigungen oder Verschleiß nicht haftbar gemacht werden. Ebenso wenig kann Graco für Fehlfunktionen, Beschädigungen oder Verschleiß aufgrund einer Unverträglichkeit von Graco-Geräten mit Strukturen, Zubehörteilen, Geräten oder Materialien anderer Hersteller oder durch falsche Bauweise, Herstellung, Installation, Betrieb oder Wartung von Strukturen, Zubehörteilen, Geräten oder Materialien anderer Hersteller haftbar gemacht werden.

Diese Garantie gilt unter der Bedingung, dass das Gerät, für welches die Garantieleistungen beansprucht werden, kostenfrei an einen autorisierten Graco-Vertragshändler geschickt wird, um den behaupteten Schaden bestätigen zu lassen. Wird der behauptete Schaden bestätigt, so wird jeder schadhafte Teil von Graco kostenlos repariert oder ausgetauscht. Das Gerät wird kostenfrei an den Originalkäufer zurückgeschickt. Sollte sich bei der Überprüfung des Gerätes kein Material- oder Herstellungsfehler nachweisen lassen, so werden die Reparaturen zu einem angemessenen Preis durchgeführt, der die Kosten für Ersatzteile, Arbeit und Transport umfasst.

DIESE GARANTIE HAT AUSSCHLIESSENDE GÜLTIGKEIT UND GILT ANSTELLE VON JEGLICHEN ANDEREN GARANTIEN, SEIEN SIE AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, UND ZWAR EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT AUSSCHLIESSLICH, DER GARANTIE, DASS DIE WAREN VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT UND FÜR DEN NORMALEN GEBRAUCH SOWIE FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK GEEIGNET SIND.

Gracos einzige Verpflichtung sowie das einzige Rechtsmittel des Käufers bei Nichteinhaltung der Garantiepflichten ergeben sich aus dem oben Dargelegten. Der Käufer erkennt an, dass kein anderes Rechtsmittel (einschließlich, jedoch nicht ausschließlich Schadenersatzforderungen für Gewinnverluste, nicht zustande gekommene Verkaufsabschlüsse, Personen- oder Sachschäden oder andere Folgeschäden) zulässig ist. Jede Nichteinhaltung der Garantiepflichten ist innerhalb von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum vorzubringen.

GRACO ERSTRECKT SEINE GARANTIE NICHT AUF ZUBEHÖRTEILE, GERÄTE, MATERIALIEN ODER KOMPONENTEN, DIE VON GRACO VERKAUFT, ABER NICHT VON GRACO HERGESTELLT WERDEN, UND GEWÄHRT DARAUF KEINE WIE IMMER IMPLIZIERTE GARANTIE BEZÜGLICH DER MARKTFÄHIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Diese von Graco verkauften, aber nicht von Graco hergestellten Teile (wie zum Beispiel Elektromotoren, Schalter, Schläuche usw.) unterliegen den Garantieleistungen der jeweiligen Hersteller. Graco unterstützt die Käufer bei der Geltendmachung eventueller Garantieansprüche nach Maßgabe.

Auf keinen Fall kann Graco für indirekte, beiläufig entstandene, spezielle oder Folgeschäden haftbar gemacht werden, die sich aus der Lieferung von Geräten durch Graco unter diesen Bestimmungen ergeben, oder der Lieferung, Leistung oder Verwendung irgendwelcher Produkte oder anderer Güter, die unter diesen Bestimmungen verkauft werden, sei es aufgrund eines Vertragsbruches, eines Garantiebruches, einer Fahrlässigkeit von Graco oder Sonstigem.

Informationen über Graco

Besuchen Sie www.graco.com für die neuesten Informationen über Graco-Produkte.

FÜR BESTELLUNGEN: Bitte kontaktieren Sie Ihren Graco-Vertragshändler oder rufen Sie Graco an, um sich über einen Händler in Ihrer Nähe zu informieren.

Telefonnr.: 612-623-6921 oder gebührenfrei: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505

Alle Angaben und Abbildungen in diesem Dokument stellen die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erhältlichen neuesten Produktinformationen dar. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigt Änderungen vorzunehmen.

Für Patentinformationen gehen Sie zu www.graco.com/patents.

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung. This manual contains German. MM 312063

Graco-Unternehmenszentrale: Minneapolis Internationale Büros: Belgien, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA Copyright 2007, Graco Inc. Alle Produktionsstandorte von Graco sind zertifiziert nach ISO 9001.

www.graco.com
Revision T, April, 2015